

联合收割机改装防陷半链轨泥地作业反馈图片

产品名称	联合收割机改装防陷半链轨泥地作业反馈图片
公司名称	山东亿首重工机械有限公司
价格	19000.00/套
规格参数	品牌:山东亿首重工 型号:根据轮胎型号改装定做 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市宁津县津城街道西雒村（注册地址）
联系电话	17663085796 17663085796

产品详情

托链轮的磨损是由于接触链轨节的滚道面而产生的。表现为：托链轮凸缘宽度的减小；托链轮滚道面外径的减小；托链轮凸缘外径的减小

支重轮承载拖拉机质量沿履带轨道滚动使机身行走，并防止履带横向滑脱，实现拖拉机顺利转向。支重轮的磨损同托链轮、引导轮的磨损一样，也是由于接触链轨节的滚道面而产生的

总之柴油机滤清器的保养，坚决地按使用说明书的规定时间和操作进行保养，如果作业环境出现恶劣，保养周期提前。拆装、检查和保养要严格按照规程操作，切不可认为各种滤清器作用不大，可有可无，否则柴油机无法保持技术状态完好，功能不能正常发挥，甚至还会大大地减少柴油机的工作寿命

为克服以上两种常见行走方式的缺点，三角履带总成逐步得以推广应用。三角履带总成采用橡胶履带，具备行驶速度快、接地面积大、环境适应性强、承载能力大、不损伤路面等优点，广泛应用于农业机械、抢险救援、雪地作业、地质勘探和设备

可更换三角履带轮同时具有传统轮胎式和整体履带式车辆的优点,在保证车辆高通过性的同时,又保有原车的机动性能。在凹凸不平、松软、泥泞等复杂行驶环境下,三角履带轮具..