

上柴高压共轨油泵总成0 445 110 619福田共轨喷油器总成

产品名称	上柴高压共轨油泵总成0 445 110 619福田共轨喷油器总成
公司名称	莆田市中路通贸易有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:中路通 材质:高速钢 产地:福建
公司地址	福建省莆田市新涵工业区238号
联系电话	13386901285

产品详情

一般情况下，检查完电路和油路都可以着车了，这个时候如果还是不着车就该考虑机械原因了。AOU
AOU

3、机械故障

如果经过检查发现电路和油路都没有问题，那么就有可能是发动机产生的机械故障。

一般柴油发动机发生机械故障的几率比较低，但是一旦发生机械故障就面临着要大修发动机了，常见的发动机机械故障有拉缸、烧瓦、捣缸等等，一般情况下发动机发生机械故障都是有前兆的，比如在正常作业中发动机突然运转无力，或是总冒黑烟以及运转过程有异响等等。

4、大修发动机

机械故障多是在发动机工作时发生的，冷车启动时发生机械故障几率较低，而且一般挖掘机的发动机发生机械故障都需要吊装发动机进行拆解维修，建议找售后部门或是发动机维修人员进行维修。

总结：

冷车打不着车是很常见的现象，一般都发生在挖掘机停止作业好几天甚至更久之后，这种情况下打不着车的原因主要是电路故障和油路故障，具备一些检修的基础知识能在挖掘机的经营过程中方便许多。

喷油器 095000-5050

喷油器 23670-30190

喷油器 0 445 120 344

O形圈修理包 CP800026

SCV阀 294009-1221

喷油器 174-7526 174-7528 10R1265 10R1266

燃油泵总成 BH4QT85R9

修理包 095000-6700 095000-6701

修理包 095000-8100 095000-8101

修理包 095000-6790 095000-6791

修理包 095000-8011

修理包 095000-5950

修理包 0 445 120 130 0 445 120 224

修理包 0 445 120 121

喷油器 095000-8933 8981600613

喷油器 23670-30100

油嘴 DLLA128P2198

测试仪 脉冲测试仪 油嘴校验器

喷油器 295050-1170 095000-6750 095000-6753

喷油器 8-98238318-0 295050-1710

喷油器 23670-E0270 095000-5394

喷油器 23670-E0450 295050-0920

喷油器 0 445 120 072

流量控制阀 CAT01

油泵总成 BH4Q75R8

喷油器 23670-30440

喷油器 7421644596

喷油器 3829087