

神钢挖掘机高压共轨泵0 445 120 345华菱博世共轨喷油器

产品名称	神钢挖掘机高压共轨泵0 445 120 345华菱博世共轨喷油器
公司名称	莆田市中路通贸易有限公司
价格	360.00/个
规格参数	品牌:中路通 材质:高速钢 产地:福建
公司地址	福建省莆田市新涵工业区238号
联系电话	13386901285

产品详情

1、机油压力传感器压力与输出电压成线性，压力从 0 到 10 bar，输出电压从 0.5 到 4.5 伏。AOU
AOU

判定故障方法：先点火开关打到“OFF”，
，拔下机油压力传感器线束插头，再将点火开关打到“ON”，测定其插头的
3脚(A24)与搭铁间电压是否为输入电压(大约为 4.5~5V),4脚(A44)与搭铁间的电压是否为零。

如果测量结果偏差较大，则说明线束状态有问题，或是 ECU 的输出电压有问题。

2、因为传感器内部集成了信号处理电路，所以不能用万用表测量传感器电阻（信号脚），以防万用表对
电路施加的电压将传感器信号处理电路击穿，可使用转接线，测量信号脚的输出电压与压力值是否能对
应。

3、可使用诊断仪读取机油压力信号电压或机油压力值，看与实际机油压力是否有差异。输出电或机油压
力值，看与实际机油压力是否有差异。博世3602185-A11/A（17CV44）(新国4-TCD)

故障：高速上不去，油耗高，排气管冒黑烟或蓝烟。

故障原因：进气管路漏气或有异物堵塞。

故障性质：机械故障。

处理方法：找出漏气位置，排除漏气故障，或清除堵塞。

油嘴 DLLA154P709

喷油器 095000-6521

喷油器 095000-0810

开关组件 467-8535

喷油器 10R-1258

喷油器 095000-6513

油嘴 DLLA150P2272

阀组件 F00R J01 945

油管 F00RJ00414

油泵总成 2BQ148

预热棒 Y722J

油泵总成 BH6P120

喷油器 KBAL-P028A

油压传感器 314004A700

油泵总成 0 445 025 608

喷油器 3028066

油泵总成 1j730-51012

喷油器 095000-6880

喷油器 0 445 120 443

喷油器 2872765

铜垫片 14*18*1.5 12*18*1.5

铜垫片 14*18*1 12*18*1

仪表 eui/eup

实验台 MINI12PSB

喷油器 EJBR02101Z

喷油器 095000-8290

喷油器 0428-6251 04286251

喷油器 0 445 110 738

喷油器 095000-0571 23670-29036 23670-29035 23670-27030