

茎穗双收割机改装防陷半链轨总成平稳可靠

产品名称	茎穗双收割机改装防陷半链轨总成平稳可靠
公司名称	山东亿首重工机械有限公司
价格	18000.00/套
规格参数	品牌:山东亿首重工 型号:根据轮胎型号改装定做 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市宁津县津城街道西维村(注册地址)
联系电话	17663085796 17663085796

产品详情

在泥脚不大于5cm，作业速度不超过3km/h，且接地压力不大于24kpa的条件范围适用，

米打药机地隙高度1.8米，喷杆高度可以从0.5米升至3米，适合中低矮作物全生长周期的病虫草害作业

喷药架选用度钢连接、材料强度高、重量轻、耐颠簸。并且喷药架设计自动平衡装置使喷杆在作业时可随地形平行不摇摆

过滤系统配有过滤网，不同等级的滤网，可实现对药液的分段过滤，防止喷头堵塞，使喷洒雾化效果达到标准

可实现一机多用，在基本喷药功能的基础上，我们可以选配中耕施肥机来达到增产。

三角履带轮式森林消防车.介绍该森林消防车整机结构,三角履带轮结构尺寸,并对其牵引力,功率,行驶速度进行分析计算.利用MATLAB对车辆行驶稳定性进行分析,发现降低质心高度,减小质心偏移距离,增加轨距可提高车辆行驶稳定性.通过计算得出纵向上,下坡行驶角度分别为34.7°和40.2°,横向匀速直线行驶角度为32.4°,横向匀速转弯行驶角度为30.6°.对坡度为30°时车辆纵向上,下坡及横向直线行驶进行运动仿真,结果表明车辆在坡度变化时会发生突变且顺利完成运动.

收割机发动之前,首先应按照说明书要求加满油、水,检查电瓶是否充足电,查看线路是否良好,再检查皮带及其链条的松紧程度,必要时按说明书要求进行调整,打开脱粒部分后盖,检查脱粒齿杆有没有磨损过度,搅龙是否有异物堵塞,筛网是否破损,如发现问题,应及时进行清理、维修;底盘检查时

