

# 环氧树脂灌浆料 皖科新|16年经验 山东灌浆料

产品名称	环氧树脂灌浆料 皖科新 16年经验 山东灌浆料
公司名称	安徽皖科新科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐江县矾山镇新街
联系电话	18756532333 18756532333

## 产品详情

表面不平整

分析：

灌浆料局部出现缺浆和许多小凹坑、麻点，形成粗糙面，凹凸不平或板厚薄不一，表面不平。

造成此类问题的原因有很多：

模板因素：

- 1、模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理干净，拆模时灌浆料表面被破坏。
- 2、模板未浇水湿润或湿润不够，构件表面灌浆料的水分被吸去，使灌浆料失水过多出现麻面。
- 3、模板拼缝不严，局部漏浆;模板脱模剂涂刷不匀，或局部漏刷或失效，灌浆料价格，灌浆料表面与模板粘结造成麻面。
- 4、拆模过早，构件表面混凝土易粘附在模板上造成麻面；5、模板未支撑在坚硬土层上，或支承面不足，环氧树脂灌浆料，或支撑松动、泡水，灌浆料厂商，致使新浇灌灌浆料早期养护时发生不均匀下沉。

高温养护

- 1.灌浆前24h采取措施，防止灌浆部位受到阳光直射或其他热辐射。
- 2.采取适当降温措施，与水泥基灌浆材料接触混凝土基础和设备底板的温度不大于35 。

3.浆体入模温度不应大于30 。

4.灌浆后应及时采取保湿养护措施。

#### 冬期养护

1.冬期施工，山东灌浆料，工程对强度增长无特殊要求时，灌浆完毕后部分应及时覆盖塑料薄膜并加盖保温材料。起始养护温度不应低于5 。在负温条件养护时不得浇水。

#### 环氧树脂灌缝法

裂缝宽度大于0.3mm的裂缝，建议采用改性环氧树脂灌缝胶灌缝处理

(1) 基面处理：用钢丝刷等工具清除裂缝表面灰尘、浮渣及松散层等。

(2) 预埋注胶底座：埋设时先在灌浆嘴的底盘上抹一层厚约1mm的环氧胶泥将灌浆嘴的进浆孔骑缝粘贴在预定的位置上。

(3) 需要封缝的裂缝可用环氧树脂胶泥封闭。

在大风干燥等条件下适当采取薄膜覆盖等方法养护，防止涂层材料失水过快导致涂层开裂。

环氧树脂灌浆料-皖科新|16年经验-山东灌浆料由安徽皖科新科技发展有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽皖科新科技发展有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为炉料、熔剂具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!