

扬州不锈钢风管 不锈钢风管公司 鑫隆科技

产品名称	扬州不锈钢风管 不锈钢风管公司 鑫隆科技
公司名称	杭州鑫隆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海宁启辉路6号
联系电话	13357166968

产品详情

杭州通风工程，杭州鑫隆科技有限公司。

通风除尘工程中通风又称换气，是用机械或自然的方法向室内空间送入足够的新鲜空气，

同时把室内不符合卫生要求的污浊空气排出，不锈钢风管公司，使室内空气满足卫生要求和生产过程需要。

建筑中完成通风工作的各项设施，统称通风设备。

杭州鑫隆科技有限公司是从事空压机系统设备供应、设计安装、维修、维护、保养、节能改造一体化的公司。

注意事项

1、材料不符合质量要求

这种问题是比较让人头疼的问题，如果材料不符合要求，系统运行时，风管会漏风，造成不应有的空调负荷损失，并且影响风管的使用寿命。

2、风管出现噪声

引起这种现象的原因可能是板材表面不平整，厚度不均匀，有明显的压痕、裂纹、砂眼、结疤和锈蚀等，或者是风管平面下沉，不锈钢风管加工，侧面向外凸起，有明显的变形。

3、风管翘角、扭曲及弯头角度不准

这是由于板下料放样不准确;风管两两平行，相对面的板料长度和宽度不相等;风管的四角处咬口宽度不相

等;咬口缝设置部位不对,手工咬口缝用力大小不一样;未采取相应的加固措施。这样的情况会导致矩形风管相对平面不平行、两端面不平行;折角不平直;对角线不相等;咬口不严。后的直接结果就是会使风管连接受力不均匀,安装后的风管不平直,不锈钢风管厂,法兰盘垫片不严密,系统漏风,造成空调负荷损失,并且缩短使用寿命。

五金制造车间存在的问题:

- 1、厂房空间大,一般五金车间钢结构居多,一到夏天,室内温度比室外温度还要高;
- 2、人员分散,流动性很大,使用传统降温设备想要整体降温很困难;
- 3、大型设备较多且发热,直接就留导致了五金车间温度高;
- 4、五金车间粉尘重、油污重,会有大量异味; 车间生产作业环境差给企业带来的影响:由于五金厂的高温闷热,以及粉尘异味,会直接影响工作人员的健康,导致人员流失、招工困难,不能按时完成工作任务,货不能保质保量生产,影响交货期和优良率,也会影响企业口碑。 五金厂降温解决方案-为您推荐润东方环保空调:

- 1、降温效果强:在炎热地区,机器一般降温能达到4-10 的效果,并且降温迅速。
- 2、风量大、送风远:每小时大风量为18000-60000m³,可根据客户要求选取,我们的机器风压大、送风远。
- 3、性能稳定、质量可靠:采用100mm厚“5090蒸发滤网”降温能力强,采用三叶前掠式轴流风叶,扬州不锈钢风管,噪音低,效高。
- 4、节能:每100-150平方米面积安装一台、1h只需1度电。
- 5、省电:耗能仅为传统空调的1/8、投资仅为空调的1/5。
- 6、不受环境限制、敞开式或半敞开式车间都能使用。

安装后效果:五金厂做了整体降温后,温度可以得到有效控制,像高温、粉尘、油污也会大大减低,工作环境好了,员工的身体健康也会得到保障,便于企业正常接单、生产,招工留人。

扬州不锈钢风管-不锈钢风管公司-鑫隆科技(推荐商家)由杭州鑫隆科技有限公司提供。扬州不锈钢风管-不锈钢风管公司-鑫隆科技(推荐商家)是杭州鑫隆科技有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:郭先生。