

CPU Profibus-DP口通讯故障以及不稳定；
CPU 不读MMC卡，插上MMC卡后STOP灯慢闪；
CPU使用过程中全闪，重新断送电后恢复正常，使用一段时间故障依旧；
CPUSF常亮BF灯闪，一般出现在-2DP的CPU上；
CPU不能识别扩展模块；
IM360，361以及IM365扩展不了机架；
CP343-1模块通讯不上或者灯全亮全闪；
FM350模块与CPU通讯不上以及不能识别脉冲输入；
模块量输入/输出模块通道坏以及接上模块CPU报错；
数字量输入/输出模块点坏以及接上模块CPU报错；
MMC卡故障复位；
PS307电源不通电以及不稳定；

西门子PLC解密维修公司/可编程控制器无法通讯，不能启动，200PLC维修故障，接错电烧坏，CPU模块通讯
故障，PLC安全解密等故障维修服务。
西门子300PLC维修故障：接错电，指示灯不亮，不能启动，DP指示不能通讯，指示灯不亮，BF灯亮，DC5V板不
亮，PLC解密等故障
西门子PLC数字量模块故障：点无输入/输出，输入灯不亮，输入端不能控制，指示灯一直亮，继电器坏
西门子PLC模拟量模块故障：点无输入/输出，SF灯亮，指示灯一直亮等故障维修，

西门子PLC维修—解密，常用故障：上电不工作、电源板损坏、主板损坏、通讯故障、SF灯闪、I/O
故障，密码保护无法进入程序等。
电源指示灯不亮，BF、SF灯亮，输出端没有输出，输入端不能控制，报错，程序错乱，不能通信等
SIEMENS西门子PLC200电源烧毁维修，通讯不上维修，输出点坏维修，通电无显示维修等