

# 压滤机厂家 温州压滤机 选择正基过滤设备

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 压滤机厂家 温州压滤机 选择正基过滤设备    |
| 公司名称 | 杭州正基过滤设备有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 杭州余杭区塘栖镇超山村龟山东1幢        |
| 联系电话 | 18758109669 18758109669 |

## 产品详情

滤板打不开如何操作？压滤机在吹风之后，进行松开作业时经常会出现滤板不打开或者出现间断停下的现象。处理方法：首先必须使滤板松开泄压符合压力标准要求，压滤机多少钱，一旦压力没有完全完成泄压，由于操作闭锁关系，就会导致滤板松开动作出现问题。另外，如果系统在长时间运行过程中由于损耗过大，液压油未能及时补充，就会使得系统供油不足，压滤机厂家，导致液压缸工作的连续性不好，出现间断现象。

投资成本：如需要处理的原水为2000m<sup>3</sup>/天，生产8~10t/d干污泥量的污水处理厂，浓缩为含固率3%左右泥水混合物（不同行业不同处理工艺水中悬浮液会有差别）时，即为300m<sup>3</sup>/天左右泥水混合物；使用一台LW355型离心机就可以满足生产需求，LW355型离心机设计处理量4~15m<sup>3</sup>/h，出厂价约10万/台。一米带式压滤机至少十几万，它的处理量为4~12m<sup>3</sup>/h左右。一台120m<sup>2</sup>的自动拉板式板框压滤机价格近十万，处理量为3~10m<sup>3</sup>/h左右。

滤板之间有喷料的原因是什么？

a、进料压力过高造成喷料，许多用户在进料管路上不安装压力表，温州压滤机，导致进料压力失控，终引起喷料。 b、将滤板压紧的顶紧力不够，压滤机找哪家，进料压力升高后，滤板之间的作用力将滤板撑开造成喷料。 c、滤板密封面有滤饼等杂物附着在表面上，滤板压紧后始终有较大缝隙存在，所以在卸除滤饼后密封面应清洗干净。 d、滤板密封面已经有贯通沟槽或滤板本身已损坏。

压滤机厂家-温州压滤机-选择正基过滤设备由杭州正基过滤设备有限公司提供。压滤机厂家-温州压滤机-选择正基过滤设备是杭州正基过滤设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：方有智。

