

收割机改装半履带泥地作业客户反馈视频

产品名称	收割机改装半履带泥地作业客户反馈视频
公司名称	山东亿首重工机械有限公司
价格	18000.00/套
规格参数	品牌:山东亿首重工 型号:根据轮胎型号改装定做 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市宁津县津城街道西雒村（注册地址）
联系电话	17663085796 17663085796

产品详情

在水田和潮湿地上耕作易下陷打滑，在旱田耕作时达不到深翻的要求，

搅龙是否有异物堵塞,筛网是否破损,如发现问题,应及时进行清理、维修;底盘检查时,首先用千斤顶支起车身,查看履带的松紧程度,用手摆动驱动轮等轮子,看间隙是否过大,必要时按说明书进行调整、维修,各个润滑部分要按说明书规定进行润滑;

我国东北林区经过多年采伐后,现森林资源主要分布在坡度 15° 以上地区,这对集材机的爬坡性能要求大幅增加。

通过对集材机爬坡过程进行受力分析,得到集材机牵引力、爬坡度、爬坡速度和能耗的表达式。