

多层不锈钢链板输送机 玉林不锈钢链板输送机 特瑞斯

产品名称	多层不锈钢链板输送机 玉林不锈钢链板输送机 特瑞斯
公司名称	山东特瑞斯机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县大祁工业园C区
联系电话	18866055388 18866055388

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东特瑞斯机械设备有限公司

不锈钢链板输送机一般不需要张紧，但如果温差过大或者输送机长度较长的时候就有可能出现链板绷紧或者松弛的现象，比较好的方法是采用中间加惰轮的方法，利用惰轮的自重来达到张紧链板的目的，又或者在输送机的尾部采用弹簧张紧机构让链板始终处在张紧的状态，同时链板输送机上的链板要进行润滑，否则会有一点噪音，较好解决的方法就是在链板的底部进行相应的润滑。

不锈钢链板输送机是一种利用循环往复的链条作为牵引动力，以金属板作为输送承载体的一种输送机械设备。链板式输送机组成：链板输送机以标准顶板链为承载面，由马达减速机为动力传动，运行在导轨中，根据工艺流程不同，链板分为转弯及直线型。链板式输送机材质：碳钢、不锈钢，根据实际需要可选取不同宽度、不同形状的链板来完成直线、转弯、升降等要求。

特点：具有耐磨、防腐、结构精密、运行平稳等特点，可实现自动输送、分级包装。适用范围：链板输送机广泛应用于食品、罐头饮料、化妆品洗涤产品等行业，特别适用于大体积重货的运输。

不锈钢链板输送机在使用过程中链环损坏的原因，链板输送机在实际使用过程中，由于接链环往往比输送链条稍大，磨损情况比较严重，油脂不锈钢链板输送机，因此接链环成了整个传送链条中的薄弱点。它的损坏形式主要为严重磨损、断裂、拉开，其产生的原因主要为：1、长期承受脉动载荷，疲劳破坏；2、连接销或螺栓松动脱落，未能及时发现补充，致使接链环受力不均或拉托；3、对于立环，单边磨损

更为严重，如不及时更换，果蔬不锈钢链板输送机，容易发生断裂；4、卡链后，会产生很大的动载荷和冲击载荷，导致传送链条运动速度的瞬时巨大波动，多层不锈钢链板输送机，使传送链条运行不平稳，从而加速接链环磨损或断裂；

5、生产制造质量较差，耐磨性差或韧性差硬度低，或者出现应力集中产生疲劳裂纹，导致强度不足。

我们做不锈钢链板输送机的，经常能碰到客户吐槽，工人难找，工资高的问题，有些工作环境要求比较高，像食品厂卫生安全标准高，机械厂生产工序不免有危险繁琐的生产工序，老板工人都怕出现危险，所以想试着转型，运城不锈钢链板输送机，增加一些自动化装置，能代替或减少人工的投入，今天就带大家了解不同的链板输送线。链板输送线材质主要分为不锈钢和碳钢，不锈钢材质主要应用于食品行业，耐高温耐腐蚀，可在水中或热油中运行使用。

碳钢的主要应用在一些机械厂，铸造厂，家具生产，组装线等部分工序的生产输送环节。运行平稳，载重量大，可增加工作台或固定位。不锈钢链板输送机满足各行业的直行/转弯/提升的物料输送，尺寸材质均可设计定做。

多层不锈钢链板输送机-玉林不锈钢链板输送机-特瑞斯由山东特瑞斯机械设备有限公司提供。山东特瑞斯机械设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 德州 的输送设备等行业积累了大批忠诚的客户。特瑞斯带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！