

河北无卡旋切机 金轮找圆机 无卡旋切机厂家批发

产品名称	河北无卡旋切机 金轮找圆机 无卡旋切机厂家批发
公司名称	山东金轮机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂经济开发区芝麻墩办事处华夏路与沃尔沃路交汇处
联系电话	18369559370 18369559370

产品详情

怎么延长无卡旋切机的使用寿命

无卡旋切机是需要保养的，在按照相关规定使用设备工作的前提下，适当保养设备更容易延长设备的使用寿命。

新设备试车前应将导向轴、挂轮架、离合齿轮、滚轮轴等各运动部位加润滑油；导向轴、挂轮架、离合齿轮、滚轮轴等处应在新机器40小时内，每2小时需加润滑油1次；设备工作200小时后，各润滑部件每8小时润滑2次；每工作200小时，检查各控制按钮工作是否正常。

单双辊驱动电机三角带或链条是否磨损或松弛，并及时进行调整和更换。定期的保养和维护是保证设备寿命延续的基础条件。

无卡旋切机板皮不平整的问题分析

如果无卡旋切机板皮不平整，主要是因为刀直线度差、辊筒跳动量超差、压力过大、木材阴阳面严重、木材太细并弯曲。

而排除方法是重新刃磨刀具，检查刀刃的平直度。如辊筒跳动可检查轴承是否损坏或径向游隙太大，检查辊筒轴头部位是否因木材弯曲或扁圆挤压力太大而变形，无卡旋切机批发厂家，从而影响板皮的平整度，若跳动应及时更换新花辊或自行校正。

如果刀的高度过低或刀缝太小，单双辊和刀对木材的压力过大，也可造成木材不规则变形而直接影响板皮的平整度。

使用无卡旋切机来加工，无卡旋切机厂家批发，可以提供工作效率，河北无卡旋切机，而在使用这种机器设备之前，无卡旋切机直销，先要检查各部件是否正常。

在使用无卡旋切机的时候，先要仔细了解它的各个性能，尤其是严禁产品超负荷的使用。在工作的过程中，如果出现问题的话，应该马上停机进行排除故障，其中重要的就是需要定期观察调整旋切机主轴驱动皮带的松紧程度，防止因皮带打滑造成的丢转现象。

总之在使用无卡旋切机的时候，进行保养是比较重要的，防止出现上锈的情况，也可以可以延长机器的使用寿命。

河北无卡旋切机-金轮找圆机-无卡旋切机厂家批发由山东金轮机械制造有限公司提供。山东金轮机械制造有限公司是一家从事“旋切机,无卡旋切机,木工旋切机,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金轮机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使金轮机械在木工机床中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事旋切机，无卡旋切机，找圆机的厂家，欢迎来电咨询。