

消防安全检测价格 保定消防安全检测 安信消防检测品牌企业

产品名称	消防安全检测价格 保定消防安全检测 安信消防检测品牌企业
公司名称	河北安信消防检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市运河区九河路南侧滨河龙韵小区7号楼308 铺
联系电话	15531701314 15531701314

产品详情

消防排烟风机日常清理与维护

现在越来越多的建筑物都安装有消防系统，而消防系统里有一个重要的成员，消防排烟风机。机器使用时间过长时就会在其内部产生很多灰尘

或者其它的脏东西，如果不及时清理就会影响消防排烟风机的正常使用，排烟效果不佳还是小事，如果运转不了造成更大的灾难就后悔莫及了。下面我们就来了解一下消防排烟风机日常清理与维护的知识。

- 一、调整好消防风机利用的皮带的松紧度，用手转动风轮，观察皮带动行是否安稳。
- 二、对机电及风轮、过滤器及机壳内部进行清洗，对于油漆掉落处应使用防锈油漆进行补刷处理。
- 三、消防排烟风机转动部位填加润滑油，以确保联轴节及轴承的灵敏性及稳定性。
- 四、检查消防排烟风机调节阀开闭行动是否牢固、敏锐。如果调节阀开闭不敏锐需要适时进行更换。
- 五、检查与替代消防排烟风机各接合面间的垫片和密封填料，必定要做好这些垫片和密封填料的完好无损。
- 六、消防排烟风机可以进行手动开机检查指示灯及电流、电压表功率，检查他们是否正常，还要检查风机的部件是否存在异响，三相电流值是否均衡。
- 七、为了保证率运转，要求消防排烟风机的盘管和滤片的表面必须尽量保持光洁。

但是，由于消防排烟风机盘管一般配备的均为粗效过滤器，孔眼比较大，在刚开始使用时，难免有粉尘穿过过滤器而附着在盘管的管道和滤片的表面。

如果不及时清洁，消防安全检测收费标准，就会使风管中冷热风与风管外流过的空气之间的热交换量减少，使风管的换热效能不能充分发挥出来。

如果附着的粉尘很多，甚至将滤片间的部分空气通道都堵塞的话，则同时还会减少风机风管的送风量，使其空调性能进一步降低。

只有定期对其进行有效的清理才更有利于更好使用它，使其性能得到充分发挥。

安全生产责任制概念

(一)、什么是安全生产责任制?

安全生产责任制就是对各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位生产作业人员在他们各自职责范围内对安全生产应负的责任加以明确规定的一种制度。

(二)、内容、目的及形式

1、内容：建立、健全各级责任制，使每一个至每一个生产的工人各自都有明确的岗位安全职责，并能切实解决安全生产中遇到的问题，真正做到把事故控制在萌芽状态，防患于未然。

2、目的：

(1)增强每个人对安全生产的责任感，消防安全检测公司，牢固树立“预防为主”的思想。

(2)职责分明，各尽其责，普及到各类人员及不同的生产岗位。

3、形式：

(1)层层签订安全生产责任状，一级签一级，一直签到工人操作岗位，做到层层有人抓，处处有人管。

(2)实行安全生产目标管理，层层建立和落实安全生产责任制，直至企业、车间、班组。

(三)、落实安全生产责任制

1、健全各项安全生产规章制度和操作规程，保定消防安全检测，落实全员安全生产责任制。

2、企业在抓生产的同时，必须抓安全管理工作，不断提高安全生产管理水平。

3、企业建立安全隐患及时报告、及时整改制度。

4、企业定期对职工进行安全生产教育，增强安全生产意识，提高安全生产技能。

消防控制室有哪些设置误区?

误区1、消防中控室设置位置不合理

消防控制室有的设置在除一层和负一层以外的其他楼层;消防控制室普遍存在于坡地建筑;有的消防控制室设置在首层远离建筑直通室外安全出口的偏僻位置;有的消防控制室设置在地下一层远离直通首层楼梯

间的角落。消防控制室应设置在建筑物的首层，消防安全检测价格，距通往室外出入口不应大于20米。

误区2、防火分隔不到位

有的将消防中控室设置在物业办公室、酒店大堂、服务人员休息室等其它用房内。

有的消防中控室虽与以上部位进行分隔，但未采用耐火极限不低于2小时的隔墙和1.5小时的楼板与其隔开，门窗亦未采用防火门窗，更无直通室外的安全出口。

有的消防中控室设置在负一层，仅连通走道，未设直通室外的安全出口。

误区3、地下消防中控室条件差

规范允许消防中控室设在建筑物的地下一层，南方地区一些建筑将消防中控室设在空气潮湿污浊的地下室，且无通风采光除湿等设备，致使消防中控室值班人员无法忍受恶劣环境而经常脱岗，甚至无人值班；同时消防控制设备亦因空气潮湿而频频出现故障、损坏。

误区4、消防中控室内布置不合理

规范对消防中控室内设备的布置作了具体的规定，但消防中控室无建筑面积、值班人员工作休息场地等方面的规定。消防中控室实践中多数设计亦仅考虑了设备的布置空间而忽略了工作场地、休息场所和维修操作空间。

误区5、消防中控室电源不符合要求

规范明确规定消防中控室的电源应按消防用电的要求设置，但在实践中还存在消防中控室采用普通照明、消防中控室设备主电源采用普通电源、无二路用电且未在末一级配电箱处设自动切换装置等问题。

消防安全检测价格-保定消防安全检测-安信消防检测品牌企业由河北安信消防检测有限公司提供。消防安全检测价格-保定消防安全检测-安信消防检测品牌企业是河北安信消防检测有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马经理。