

单（多）晶硅太阳能电池模温机 更多选配功能多非标定制

产品名称	单（多）晶硅太阳能电池模温机 更多选配功能多非标定制
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:珞石机械 型号:EUR 产地:四川成都
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

产品详情

单（多）晶硅太阳能电池模温机自主保养的5步走：

第1步：以模温机和其他主机器为中彻底清扫灰尘、垃圾等。要将清扫变检查，检查能发现问题，发现设备的潜在缺陷，并及时加以处理。

第2步：[单（多）晶硅太阳能电池模温机](#)

对难于维护保养的部位，如加导热油、更换冷却水、除积碳、除污垢等，也应采取有效对策，提高设备的可维护保养性，该换的要及时换。

第3步：制定清洁、润滑、检查及维修工作标准，标准中要明确谁？什么时候？做什么？哪里？怎么做？做表，定负责人，维持下去。

第4步：充分发挥设备的固有功能，要学习设备结构、功能及判断基准，检查设备各主要部分的外观，发现单（多）晶硅太阳能电池模温机设备的缺陷并使之复原，同时使自己掌握必要的检查技能。再者，对以前编写的基准可考虑不断完善，以利检查。

根据第三步、第四步制定的标准进行完善，完全遵照执行，这就是自主检查基准。以单（多）晶硅太阳能电池模温机设备为点的活动向外围设备、整个车间扩大活动范围。整理是针对车间内的工夹具、半成品、不良品等，并制定出管理基准，彻底减少物、事等管理对象，尽量简化。整顿就是要遵守（维持）即定基准并逐步完善，以便作业人员易于遵守。

第5步：单（多）晶硅太阳能电池模温机建立起不断改善的意识，不断地进行循环，对设备进行连续性的改进，做到自主管理的彻底化。