

广东西门子6SE6440变频器容易出现的故障维修

产品名称	广东西门子6SE6440变频器容易出现的故障维修
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	.00/个
规格参数	西门子维修:6SE6440 西门子故障:6SE6440 西门子产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

产品详情

广东西门子6SE6440变频器容易出现的故障维修，这几个系列变频器有共同之处，故障报警可相互参考。

F0001代表过流，过流分为可以复位和不能复位两种。可以复位，可能是负载瞬时过大，传感器故障，检测

测电流等引起。不能复位一般功率组件已经损坏。F0002，F0003分别代表直流母线过电压和欠电压，报

警的时候可以先测量一下输入端交流电压和p+/n-直流端(一般380v/ac交流=560v/dc)，如果这两个地方电

压正常，一般都是检测电路出了故障，需维修。F0012是温度过温，大功率变频器对散热和风机有很高的

要求，风机出故障也会出现温度报警，检测电路一般很少出故障。F0022是比较严重的故障。出这个故障

谨慎的再启动，一般有可能输出短路，IGBT功率模块损坏或驱动出了故障，需维修。F0054是I/O板报警

。实际维修中I/O板很少损坏。小功率的可能是接插针不良，大功率的请重新拷贝一下板上的程序，一般

都能解决问题。

在这里不一一介绍，更多故障报警信息，维修经验请进入郡控公司网站查看。

广州郡控，维修西门子6SE6440/430/420系列，6SE70系列变频器器，6RA70/6RA28/6RA24系列直流调速器，收费合理，维修速度快，外地大功率可上门服务。1.针对外地的客户，本公司可派工程师上门检测、维修，具体请先联系。2.货运或快递过来维修的设备，请用户在发货之前拍摄下设备的型号和系列号。郡控公司维修完工，将进行带载运行视频拍摄，(在视频拍摄过程中，(会同时记录下设备型号和系列号)，以方便客户验收。

维修型号系列:

MM440型变频器

单相208V--240V 无内置滤波器

《说明:6SE6440(型号)-2UC(无内置滤波)11(可驱动电机功率)-2AA1 》

6SE6440-2UC11-2AA1 /0.12kw

6SE6440-2UC12-5AA1 /0.25kw

6SE6440-2UC13-7AA1/0.37kw

6SE6440-2UC15-5AA1/ 0.55kw

6SE6440-2UC17-5AA1/ 0.75kw

6SE6440-2UC21-1BA1 /1.1kw

6SE6440-2UC21-5BA1 /1.5kw

6SE6440-2UC22-2BA1/ 2.2kw

6SE6440-2UC23-0CA1/ 3kw

MM440型变频器 三相380V--480V 无内置滤波器

6SE6440-2UD13-7AA1 /0.37kw

6SE6440-2UD15-5AA1 /0.55kw

6SE6440-2UD17-5AA1 /0.75kw

6SE6440-2UD21-1AA1 /1.1kw

6SE6440-2UD21-5AA1 /1.5kw

6SE6440-2UD22-2BA1/ 2.2kw

6SE6440-2UD23-0BA1/ 3kw

6SE6440-2UD24-0BA1/ 4kw

6SE6440-2UD25-5CA1 /5.5kw

6SE6440-2UD27-5CA1 /7.5kw

6SE6440-2UD31-1CA1/ 11kw

6SE6440-2UD31-5DB1 /15kw

6SE6440-2UD31-8DB1/ 18.5kw

6SE6440-2UD32-2DB1 /22kw

6SE6440-2UD33-0EB1 /30kw

6SE6440-2UD33-7EB1 /37kw

6SE6440-2UD34-5FB1/ 45kw

6SE6440-2UD35-5FB1/ 55kw

6SE6440-2UD37-5FA1 /75kw

6SE6440-2UD38-8FB1 /90kw

6SE6440-2UD41-1FA1 /110kw

6SE6440-2UD41-3GA1 /132kw

6SE6440-2UD41-6GA1 /160kw

6SE6440-2UD42-0GA1/ 200kw