

防爆检修电源箱BXD52-IIC级

产品名称	防爆检修电源箱BXD52-IIC级
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	909.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 材质:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

产品的防爆结构不符合标准规定。如未设置内、外接地端子；电气间隙、爬电距离小；多余的进线孔未设置钢质堵板或用纸质堵板代替；隔爆面的配合宽度或配合间隙超标，隔爆面之间任意加设密封垫；引入装置采用的橡胶密封圈硬度不符合要求；个别企业不按标准要求的压铸产品外壳

2.产品的工艺不符合标准的规定，如隔爆面的不平度超差，隔爆空腔内未涂耐弧漆。3.产品的材质不符合标准的规定。如铝合金外壳材质的牌号达不到标准的要求，有的甚至用废铝、杂铝压铸外壳；铸铁外壳材质的牌号有的也达不到要求；铭牌材质不符合标准的规定。4.产品的检验不符合标准的规定。大部分厂家对外壳、特别是铸铁外壳材质根本不化验；隔爆外壳的水压试验也形同虚设，由全检变成抽检，有的是干脆不检，不打水压；隔爆面上的砂眼，气孔严重超标；有的隔爆外壳上的紧固件没有紧固牢靠。

防爆检修电源箱BXD52-IIC级产品特点：本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。铸铝合金外壳，内装高分断小型断路器，并可装漏电开关。具有过载短路保护功能。采用模块结构，各种回路可以自由选择，组合。有特殊要求可特制。钢管或电缆布线均可。

BXM(D)-6铸铝防爆箱定制粉尘场所分为三个区域：20区、2区和22区20区：在正常运行过程中可燃性粉尘连续出现或经常出现，铸铝防爆箱其数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物和/或可能形成无法控制和极厚的粉尘层的场所及容器内部。2

区：在正常运行过程中，可能出现粉尘数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物但未划入20区的场所。该区域包括，与充入或排放粉尘直接相邻的场所、铸铝防爆箱出现粉尘层和正常操作情况下可能产生可燃浓度的可燃性粉尘与空气混合物的场所。22区：在异常条件下，可燃性粉尘云偶尔出现并且只是短时间存在、或可燃性粉尘偶尔出现堆积或可能存在粉尘层并且产生可燃性粉尘空气混合物但未划入2区的场所。如果不能保证排除可燃性粉尘堆积或粉尘层时，BXM(D)-6铸铝防爆箱定制则应划分为2区。

防爆检修电源箱BXD52-IIC级技术参数

1.防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

2.额定电压：AC220/380V,非标准电压：2V/24V/36V/27V/660V；

3.总开关电流：0A800A；分开关电流：A630A；

4.防护等级：IP54/IP55/IP65；铸铝防爆箱

5.螺纹规格：DN5-DN00/G/2-G4寸

6.引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

7.引入引出方向：上进上出，下进下出(可按客户要求不受限制)