

台州2507不锈钢外六角螺丝 无锡百科五金制品

产品名称	台州2507不锈钢外六角螺丝 无锡百科五金制品
公司名称	无锡百科五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区南方不锈钢28-117,119
联系电话	13771079909 13771079909

产品详情

不锈钢螺杆锈病问题：

- 1.粉尘或异种金属材料颗粒的附着，在湿冷气体中，不锈钢螺丝的附着和冷凝水将两者连接成微型充电电池，2507不锈钢外六角螺丝，造成电化学腐蚀，严重破坏原膜，这就是原电池原理。
- 2.有机复合果汁(如瓜类、蔬菜、面汤、糖等。)附着在不锈钢螺丝表面，在水和氧气的存在下形成柠檬酸，会长期腐蚀不锈钢钝化。
- 3.不锈钢螺丝表面附着有酸、碱、盐等化学物质(如食用碱、室内装饰墙面溅石灰水)，造成局部腐蚀。

螺丝螺母旋转过程中因为摩擦产生热量，不锈钢的导热率相对较低，当所产生的压力与热力破坏了氧化铬层(不锈钢之所以不易生锈的氧化层)时，使得金属牙纹直接发生阻塞，加上不锈钢的特性较软，进而发生黏着的现象。锁紧力越大产生的热量越大，螺丝牙山部的不锈钢越容易产生黏连。

保持不锈钢螺丝、不锈钢螺母的轴线与被锁面垂直，减少偏转角度。尽量使用手动扳手，减缓上锁速度，保持螺纹干净，使用润滑油来降低摩擦系数，减少热能，从而减少粘连。

不锈钢螺丝发黑通常是因为冷墩或搓牙时产生的热量太高造成。通常多发于十字槽部分部。生产过程中通过润滑油供给可以实现热量及时分散，也可将机器的速度适当下调，避免问题产生。当然，不锈钢螺丝发黑除了技术方面的原因，还有可能是不锈钢螺丝本身的材质问题也会造成不锈钢螺丝表面发黑。起到超好的防松作用。当螺丝伸长超过其弹性范围时，则会产生变形而导致螺纹。

台州2507不锈钢外六角螺丝-无锡百科五金制品(在线咨询)由无锡百科五金制品有限公司提供。无锡百科五金制品有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 无锡 的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。无锡百科五金制品带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！