

电动叉车前驱动桥 电动叉车前驱动桥报价 爱威孚

产品名称	电动叉车前驱动桥 电动叉车前驱动桥报价 爱威孚
公司名称	山东爱威孚传动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市黄楼街道桃园路3577号
联系电话	13791614652

产品详情

下面就为您介绍电动叉车驱动桥故障的诊断与排除方法。

驱动桥漏油

1、现象

从驱动桥加油口、放油口螺塞处或油封、各接合面处可见到明显漏油痕迹。

2、原因

- (1)螺栓多次拆卸导致罗纹孔间隙大；
- (2)通气孔堵塞；
- (3)油封、衬垫等老化、变质；
- (4)螺栓松动导致接合面不严密；
- (5)润滑油加注过多；
- (6)放油螺栓松动或壳体裂纹；

3、故障诊断与排除；

根据漏油痕迹部位判断漏油的具体原因。

电动叉车驱动桥是位于传动系末端能改变来自变速器的转速和转矩，电动叉车前驱动桥，并将它们传递给驱动轮的机构。驱动桥一般由主减速器、差速器、车轮传动装置和驱动桥壳等组成，电动叉车前驱动桥报价，转向驱动桥还有等速万向节。另外，驱动桥还要承受作用于路面和车架或车身之间的垂直力，纵向力和横向力，电动叉车前驱动桥出售，以及制动力矩和反作用力。

山东爱威孚传动科技有限公司是一家生产电动叉车前驱动桥，电动叉车驱动桥，1.5T电动叉车驱动桥，叉车驱动桥，电动车桥，电动叉车转向桥的研发制造企业。

电动叉车驱动桥容易出现哪些故障？

叉车行驶中，检查驱动桥温度时有烫手感觉。

原因：轴承装配过紧；主、从动齿轮啮合间隙过小；缺少润滑油或润滑油变质。

诊断与排除：叉车行驶一段路程后，用手摸驱动桥，不烫手为正常。若轴承处感到烫手，电动叉车前驱动桥厂家，说明轴承处装配过紧；若普遍过热，则说明缺少润滑油或齿轮啮合间隙过小。

山东爱威孚传动科技有限公司，欢迎大家来电咨询！！

电动叉车前驱动桥-电动叉车前驱动桥报价-爱威孚(推荐商家)由山东爱威孚传动科技有限公司提供。山东爱威孚传动科技有限公司为客户提供“电动叉车前驱动桥,电动叉车驱动桥,叉车驱动桥,电动车桥”等业务，公司拥有“爱威孚”等品牌，专注于行业设备等行业。，在山东省青州市黄楼街道桃园路3577号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。