

福田玉米收割机改装防陷半链轨总成防滑

产品名称	福田玉米收割机改装防陷半链轨总成防滑
公司名称	山东亿首重工机械有限公司
价格	18000.00/套
规格参数	品牌:山东亿首重工 型号:根据轮胎型号改装 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市宁津县津城街道西雒村（注册地址）
联系电话	17663085796 17663085796

产品详情

其次是定期检查并校正履带板的变形，以便保证各销孔同心，防止销子偏磨。如果一个销子用扳手扳动时感到很吃力，那么这个销子所联结的前后两块履带板很可能是变形了。用一个专用样板尺也可测出履带板是否变形

收割机闲置时应尽快将尘土、秸秆、籽糠等杂物干净,再用压力水对整机进行冲洗(皮带、电器等须在清洗前拆下另置),并晾干。对于的金属机件(如切割部分的机件)表面可涂上一层废机油并粘贴报纸加以保护,脱漆部分补涂同样颜色的油漆