

山东润特机械 玻璃钢鸡舍风机供应商 定西玻璃钢鸡舍风机

产品名称	山东润特机械 玻璃钢鸡舍风机供应商 定西玻璃钢鸡舍风机
公司名称	山东润特机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区泓德路与十八里街交叉口往南 200米路东
联系电话	13854497872 13854497872

产品详情

玻璃钢鸡舍风机安装要求：

- (1)按图纸所示的位置与尺寸进行安装。为得到，特别要保证进风口与叶轮的间隙尺寸。
- (2)三角带传动的，应使主轴三角带轮与电机三角带轮相对应的槽不得错位，套上胶带后，应装安全罩(用户自制)以利安全。
- (3)联轴器传动的，风机主轴与电机轴的不同心度，联轴器两端的不平行度均不得超过0.05mm。
- (4)安装调节门时，玻璃钢鸡舍风机供应商，注意不要装反，要保证进气方向与叶轮旋转方向一致。
- (5)安装后，试拨转传动组，检查是否有过紧，或与固定部分碰撞现象。发现不妥之处必须调整好。

玻璃钢风机轴承温度异常升高的原因有三类：润滑不良、冷却不够、轴承异常。在实际工作当中我们应先考虑以下几个问题：

1、轴承箱加油是否恰当，玻璃钢风机加油应当按照定期工作的要求给轴承箱加油，如果加油过多也会出现温度高的情况；

2、冷却风机小，冷却风量不足，一般引玻璃钢风机所处的温度在120到140摄氏度的范围内，定西玻璃钢鸡舍风机，轴承箱没有有效的冷却，轴承的温度就会升高；

3、在排除以上原因后，就要对轴承箱进行检查，以便选择恰当的解决方法。

玻璃钢风机在使用过程中怕出现的问题就是设备跳停，跳停之后设备不能运行，就会严重影响工作效率，关键点是还需要花费时间进行查找原因和维修，给企业带来很大的损失。那么造成玻璃钢风机跳停的因素有哪些呢？

一，玻璃钢风机内有异物，如液体浸到叶轮，导致起动阻力增加。

二，皮带过紧，玻璃钢鸡舍风机定制，导致起动阻力大。

三，选择的开关功率太小，负担不起电机的启动电流而跳停。

四，线路或电机短路引起电流过大跳停。

针对以上原因，用户可以作逐一排查。先检查一下线路问题，空开选型是否和电机的额定电流匹配，是否有短路和漏电；如果上述没问题的话，可以检查玻璃钢风机的皮带松紧度和风机壳内是否有异物。

山东润特机械(图)-玻璃钢鸡舍风机供应商-

定西玻璃钢鸡舍风机由山东润特机械科技有限公司提供。山东润特机械科技有限公司是山东 潍坊 ,风机、排风设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在润特机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创润特机械更加美好的未来。