

待粘接物表面清洁干燥，油污可用汽油等溶剂清洗，金属及难粘物需用砂纸等工具打毛处理，用刮刀或毛刷将胶液均匀涂于被粘物表面，凉置6到15分钟后粘合压实，40小时后达到最大强度。

4注意事项

本品存放于阴凉通风处，使用时注意通风及防止明火接触，胶液用后随时盖好，以免溶剂挥发，如果胶液太厚，可以用我公司的配套专用溶剂稀释均匀后使用，保质期一年