

钣金折弯加工图纸怎么看？广州铂盾加工厂如何正确分析和理解图纸？

产品名称	钣金折弯加工图纸怎么看？广州铂盾加工厂如何正确分析和理解图纸？
公司名称	广州铂盾科技有限公司
价格	66.00/件
规格参数	铂盾:铂盾 广州:番禺
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村企岭工业区1号D座自编206室
联系电话	18922492067

产品详情

在钣金加工业中图纸是无法分割的资料，可以让作业人员按照图纸操作，更有效率和精确的完成工件。钣金折弯加工图纸怎么看正反？铂盾怎么理解图纸？

1. 在看图的时候先区分清楚这是第一视角还是第三视角，一般区分为这两种。在标题栏角法符号是什么，按照国标规定是需要按照第一角法进行画图，看图。如果是国外的图纸则是会看清楚角法的符号是什么。

一般第一视角是我国的图纸标准，只需要看招投影的规律看图就能轻松看懂。如果是第三视角的图纸就需要根据图纸上标注的哪一面就怎么看。

还需要注意的是什么材料和厚度，折弯需要根据厚度进行折弯模具的调整，这是在标题栏上可以看到的，折弯之间切记确定好图纸与工件是否一致。

2. 按照主视图将折弯工件摆放好，利用毛刺方向辨别方向，同时检测图纸是不是正确。

3. 图纸要整体的看，不能忽视局部。有些产品会因为结构本身部分折弯在三视图不能展现，需要用到局部视图。

4. 实现代表向上折，虚线代表看不到的面，向下折，所以在看钣金加工图纸需要了解清楚虚线和实线。

可以看出钣金折弯加工图纸看法并不难，重要的是在作业前有没有了解清楚图纸再操作。这些都是通过三维软件设计的图纸，有时候切线挡住虚线的情况，就需要通过侧视图来了解加工的方向面，切记不能急于一时。