

(包修好) 西门子CPU1516控制器开机面板反复的重启修理电话

产品名称	(包修好) 西门子CPU1516控制器开机面板反复的重启修理电话
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:S7-1500PLC维修 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(包修好) 西门子CPU1516控制器开机面板反复的重启修理电话

西门子CPU1500上电黑屏不亮维修, 西门子CPU1500启动面板不亮维修, 西门子CPU1500上电无显示维修, 西门子CPU1500上电屏幕不亮维修, 西门子CPU1500上电无反应维修, 西门子CPU1500上电不启动维修, 西门子CPU1500接错电烧坏维修, 西门子CPU1500启动亮红灯维修, 西门子PLC1500接错电烧坏维修, 西门子PLC1500PLC1500启动亮红灯维修, 西门子PLC1500网口灯不亮维修, 西门子PLC1500通讯连接不上维修, 西门子PLC1500上电无法启动, 西门子PLC1500启动面板显示白屏维修, 西门子S7-1500PLC开机指示灯不亮维修, 西门子S7-1500PLC拨码开关坏维修, 西门子S7-1500PLC开关断掉维修

变频器在停机降速过程中, 多次出现模块直流过压故障, 导致将用户高压开关跳掉。

用户母线电压过高, 6KV电源实际母线达6.3KV以上, 10KV电源实际母线达10.3KV以上, 母线电压加到变频器上时模块输入电压过高, 模块报直流母线过压。

变频器在启动过程中, 大约到运行到4HZ左右, 变频器直流母线过压。

变频器在停机过程由于降速时间太快, 使得电机处于发电机状态, 电机回馈能量到模块的直流母线产生泵升电压, 从而使直流母线电压过高。

由于现场变压器出厂标准接线是10KV和6KV, 母线电压如果超过10.3KV或6.3KV, 就会使变压器输出电压过高, 从而使模块的母线电压升高造成过压。

同一位置的不同相模块光纤接反(比如A4与B4光纤接反), 造成其相电压输出过压