

# 小松高压共轨油泵批发0 281 002 283康明斯博世轨压传感器

产品名称	小松高压共轨油泵批发0 281 002 283康明斯博世轨压传感器
公司名称	莆田市中路通贸易有限公司
价格	80.00/个
规格参数	品牌:中路通 材质:高速钢 产地:福建
公司地址	福建省莆田市新涵工业区238号
联系电话	13386901285

## 产品详情

喷油器调压弹簧、挺杆等零件上的脏物通过喷油器挺杆移到了喷油器针阀上部，或油路上用于防止漏油的棉绳、铅丝经高压油管进入喷油器，都会使针阀偶件卡死。机温过高喷油器冷却，造成地阀偶件卡死。而供油时间过迟、冷却水道水垢过多或堵塞、水泵叶轮端面磨损、发动机长期超负荷等又会使发动机过热。出油阀磨损，使喷油器停止喷油时出现滴油现象，以致使喷油嘴燃焦积炭，发生卡死的故障。

喷油压力过低，造成燃烧室内高压燃气反窜。

喷油器安装时，漏装垫片或垫片破坏，造成漏气，引起喷油器局部温度过高而卡死。零件制造方面的原因，如气缸盖上喷油器安装孔与喷油器配合过紧，针阀体与气缸盖上的安装孔间隙过小，气缸盖喷油器安装孔加工过深等。SET

ZEXEL 五十铃 (6BG1) A162 A75 DLLA154S324N413 ZEXEL 五十铃 (6BG1) 日立EX200-5 EX210LC A740 39A DLLA153SM029 ZEXEL 五十铃 (6BG1T) 合肥日立-5 A740 39A DLLA153SM029 ZEXEL 五十铃 (6BG1T/6GB1TC A147 07A DLLA158SN821 DENSO 五十铃住友220 (6BG1T) A147 07A DLLA156SN771 ZEXEL 五十铃 (6RB1T) 日立EX300-5 P177 P41 DLLA150SN666 ZEXEL 五十铃 (6RB1T) 日立EX400 P47 P41 150S384NP73 DENSO 五十铃 (6RB1/E120) ZCK187 P6 OP41 150S384NP73/150SN666 DENSO 五十铃 (/E120) P6 P41 150S384NP73 DENSO 五十铃住友220 (6BG1T) A744 39A DLLA158SN869 ZEXEL 五十铃 (6SD1T) 日立EX300-2 P252 P52 DLLA154SN907 ZEXEL 五十铃 (6SD1T) 日立EX300-3 P49 P44 DLLA153SM029 ZEXEL 五十铃 (6SD1T) 日立EX350LC-5 P193 P41 DLLA154SN667 ZEXEL 五十铃80Q (8PE1/10PE1) P207 P4 DLLA156SN820

二、喷油嘴卡死的修理方法：先将卡死的喷油嘴放入柴油或机油内加温，然后取出用布包住，再用手钳夹紧针阀并慢慢活动，将针阀从针阀体内取出。将少量清洁机油滴在针阀体内，使针阀在针阀体内活动，直至针阀能在针阀体内活动。