

# VTRON威创DLP大屏光机维修VCL-H3L3机芯配件

产品名称	VTRON威创DLP大屏光机维修VCL-H3L3机芯配件
公司名称	北京和为恒信商贸有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	威创:VCL-H3L3 DLP:VCL-H3L LED:VCL-X3L
公司地址	北京市海淀区上地十街1号院2号楼14层1414
联系电话	177-10538285 17710538285

## 产品详情

维修威创DLP大屏光机设备，威创DLP大屏机芯维修，威创LED光源灯泡更换，VCL-H3L，VCL-H3L2，VCL-H3L3,VCL-H3L3E,VCL-H3L3Y,VCL-H3L3YI，VCL-P3L，VCL-P3L2，VCL-P3L2E，VCL-P3L3，VCL-P3L3E，VCL-P3L3Y，VCL-P3L3YI，威创大屏幕机芯维修，威创大屏幕光机维修，威创DLP大屏光机安装调试，威创DLP光机维修电源，威创大屏幕机芯保养，威创大屏幕搬迁拆装，威创DLP拼接屏维修，威创DLP大屏单元维护清洁，

DLP大屏软件调试，DLP大屏光机调试，DLP大屏保养搬迁，DLP显示单元除尘清洁，DLP大屏颜色亮度调整，DLP大屏错位，威创DLP大屏搬迁，三菱DLP投影机配件

GQY大屏清洁灰尘，DLP大屏显示单元黑屏不启动，LED光源灯泡，DLP大屏灯泡，DLP电源主板，DLP主控板

掌握这几方面，便可熟练处理全彩LED显示屏各类故障，对于您更好的维护和管理LED显示屏也将起到良好的帮助作用。

一级保养，主要内容是:普遍地进行拧紧、清洁、润滑、紧固，还要部分地进行调整。日常保养和一级保养一般由操作工人承担。

二级保养。主要内容包括内部清洁、润滑、局部解体检查和调整。

三级保养。主要是对设备主体部分进行解体检查和调整工作，必要时对达到规定磨损限度的零件加以更换。此外，还要对主要零部件的磨损情况进行测量、鉴定和记录。二级保养、三级保养在操作工人参加下，一般由专职保养维修工人承担。

在各类维护保养中，日常保养是基础。保养的类别和内容，要针对不同设备的特点加以规定，不仅要考虑到设备的生产工艺、结构复杂程度、规模大小等具体情况和特点，同时要考虑到不同工业企业内部长期形成的维修习惯。