

济南模温机制造商 实力厂家有保障

产品名称	济南模温机制造商 实力厂家有保障
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	23260.00/台
规格参数	品牌:欧能机械 型号:EUOT 产地:江苏南京
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

产品详情

高温模温机使用循环导热油作为热循环介质，电能作为加热热源，可实现对被加热物件进行自动控温。高温模温机漏油是什么原因？如何解决？济南模温机制造商—欧能机械来介绍。

高温模温机利用高温循环油泵强制循环，将热能输送到用热设备；继而返回重新继续加热的直流式加热设备，如此周而复始，实现热量的连续递增，使被加热物体温度升高，达到加热恒温的工艺要求。

某些高温模温机在使用过程中会重新循环介质油渗漏现象，主要有以下原因：

- 1、模温机设备使用螺纹式阀门控制进出口开关控制，电加热导热油炉工作在高温环境中，温度越高，循环介质油流动性越好，循环介质油顺着螺纹渗出接口，建议使用法兰式截止阀；
- 2、模温机使用中，泵浦运行产生振动，长时间振动，设备执行器件，慢慢松动，造成设备执行器件密封不牢靠，建议定期检查执行器件固定接头；
- 3、模温机使用过程中，板换漏油，模温机设备在长时间使用过程中，冷却板换长期未通水，板换灼热烧穿，建议需要冷却的模温机设备，通上循环冷却水。
- 4、模温机泵浦轴封漏油，模温机设备使用为24小时工作制，泵浦长期运行，泵浦轴封容易磨损，轴封磨损坏后，造成漏油，建议定期检修轴封，及时更换。

以上是济南模温机制造商介绍的模温机漏油原因，更多了解，也欢迎来到欧能机械参观。