

PCB电路板失效分析

产品名称	PCB电路板失效分析
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 13378656801

产品详情

对于PCB电路板失效有着很强的分析技术团队，建立了业内领/先的PCB问题分析诊断数据库，拥有丰富的仪器资源和人才储备。随着现代工业的发展，PCB/PCBA的集成密度越来越高，其风险系数也不断增加。PCB电路板失效的风险波及面比较广，如果不慎重对待，引起的损失可能无法估计。

研究所致力于较快，较科学，较低成本的PCB失效分析方法研究多年。

可进行PCB电路板失效分析的现象包括： 1、板面气泡，分增，焊膜脱落。

2、表面斑点，异物，杂质。 3、板面发黑，氧化腐蚀，化学腐蚀，通孔腐蚀。

4、开路，短路，电路设计缺陷。