

奥迪自动变速箱维修 肥西自动变速箱维修 安徽欣纳|专注修理

产品名称	奥迪自动变速箱维修 肥西自动变速箱维修 安徽欣纳 专注修理
公司名称	安徽欣纳汽车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区樊洼路与怀宁路交口向西200米院内
联系电话	15156093669

产品详情

下面开始作业和普及

尼桑CVT车型经常会出现CVT颤抖和压力开关B的故障码，自动变速箱维修厂家，修完不久再次出现，很让修理厂和车主崩溃，自动变速箱维修哪家好，这其实是对故障码定义不了解，维修不导致的，CVT颤抖的故障码一共有三种，压力开B有一种：P17F0，P17F1，P17F2，这几种故障码开起来的现象基本一样，都是行驶抖动，但代表的故障部位是不一样的。

液压系统控制压力缸和两条之间的压紧力，液压系统工作油压的控制受电控单元的控制。

如果出现打滑这个情况的话。

首先检查的是压力缸表面是否出现磨损，要是出现磨损就进行表面修复，实在不行就进行更换。

然后在需要进行排除液压控制系统、电脑板的故障，这两个无论哪个异常都不能解决故障。

奥迪CVT变速箱的故障通常有四种。

- 1、车辆行驶中冲击，故障部位是输入轴离合器；
- 2、车辆变速箱有异响，故障部位是差速器轴承；

3、车辆行驶打滑，故障部位是链条打滑；

4、仪表盘红屏，故障部位是电脑板故障。

出去正常的磨损外，肥西自动变速箱维修，任何一处故障都有深层次的原因，找到故障部位后还要分析导致故障出现的原因，只有这样才能彻底解决故障。

AT（自动变速器） AT自动变速箱，是一款专门为轻度驾驶而研发的变速箱。其工作原理是，通过液力变矩器及行星齿轮来传动发动机的动力，驾驶者只需操纵油门踏板即可自动控制车速快慢。

优点：操作简单、使用方便、驾驶省心；

缺点：传动效率低、经济性较差、维修成本高、油耗较高；

购买建议：新手人群、女生、追求简驾驶体验者。

奥迪自动变速箱维修-肥西自动变速箱维修-安徽欣纳|专注修理由安徽欣纳汽车服务有限公司提供。安徽欣纳汽车服务有限公司位于合肥市蜀山区樊洼路与怀宁路交口向西200米院内。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽欣纳在其它中享有良好的声誉。安徽欣纳取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽欣纳全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。