

长丰自动变速箱维修 安徽欣纳|技术好 奥迪自动变速箱维修

产品名称	长丰自动变速箱维修 安徽欣纳 技术好 奥迪自动变速箱维修
公司名称	安徽欣纳汽车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区樊洼路与怀宁路交口向西200米院内
联系电话	15156093669

产品详情

变速箱控制单元更换

维修规范:拆卸和安装自动变速箱控制单元，必须更换新密封条和圆形密封圈。(详细信息见Elsawin相关维修指导).

判定条件:必须有

16987 控制单元内部: 非易失内存错误

16988 控制单元内部: RAM 错误

16989 控制单元内部: ROM 错误

17090 多功能开关(F125): 不可靠信号

17086 自动变速器控制单元: 电气故障

若无故障码，需要技术代表现场确认。

请到维修店修理 变速箱是汽车的一个重要部件，自动变速箱维修哪家好，变速箱出问题，长丰自动变速箱维修，意味着汽车不能行驶。有时车主在挂档的时候可能会遇到变速箱有较大的冲击力，自动变速箱维修价格，当遇到这些问题时，车优美奥迪维修顾问提示车主一定要到的维修店去维修！车主黄先生：我的车已行驶25000公里，近我发现冷车启动到热车，当发动机转数达到1000，奥迪自动变速箱维修，刹

车踩紧时，挂D挡起步时阻力较大，挂R挡时有较大冲击感。请问这是什么原因？

一辆2013年奥迪S5 排量 3.0T装配7速湿式双离合DCT的变速箱.车主通过网络上面的了解，感觉设备、口碑都很不错直接过来了到我司进行检测.

车辆进场检测发现如下信息：

1故障灯亮，提示报警变速箱故障.

2用电脑设备仪器检测：报故障代码：P174000 离合器温度监控/P17D800由于离合器温度造成扭矩受限.

3通过路试检测，发现起步爬坡有严重的抖动感，转数达到2000转时感觉车身晃动.

长丰自动变速箱维修-安徽欣纳|技术好-奥迪自动变速箱维修由安徽欣纳汽车服务有限公司提供。安徽欣纳汽车服务有限公司是一家从事“ 变速箱维修,自动变速箱维修,变速箱配件 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 欣纳 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ” 的原则，使安徽欣纳在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！