

# 合肥自动变速箱维修 自动变速箱维修点 安徽欣纳

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 合肥自动变速箱维修 自动变速箱维修点<br>安徽欣纳 |
| 公司名称 | 安徽欣纳汽车服务有限公司               |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 合肥市蜀山区樊洼路与怀宁路交叉口向西200米院内   |
| 联系电话 | 15156093669                |

## 产品详情

液压系统控制压力缸和两条之间的压紧力，液压系统工作油压的控制受电控单元的控制。

如果出现打滑这个情况的话。

首先检查的是压力缸表面是否出现磨损，要是出现磨损就进行表面修复，实在不行就进行更换。

然后在进行需要排除液压控制系统、电脑板的故障，这两个无论哪个异常都不能解决故障。

奥迪CVT变速箱的故障通常有四种。

- 1、车辆行驶中冲击，故障部位是输入轴离合器；
- 2、车辆变速箱有异响，故障部位是差速器轴承；
- 3、车辆行驶打滑，故障部位是链条打滑；
- 4、仪表盘红屏，故障部位是电脑板故障。

出去正常的磨损外，任何一处故障都有深层次的原因，找到故障部位后还要分析导致故障出现的原因，只有这样才能彻底解决故障。

作为suv市场上的一款中坚力量，奥迪Q5不得不说广大想要要购买SUV车主逃不过的一个选项，毕竟他的外观，足可以秒杀马路上大部SUV。四驱传动效率非常的高，合肥自动变速箱维修，动力非常出色。空

间也非常大，满足一家出行了。内饰细腻，配得起豪华SUV的美名。

但是人无完人，自动变速箱维修点，每个木桶总有一个明显的短板。这款出色的SUV就有一个明显的短板——变速箱（这里只说2010-2012款之间的7速双离合变速箱，从2013款开始的8档手自一体暂时还没有经过市场的考验，暂不讨论）。

自动变速箱：GM 5L40E

车型：318E46，X3E83，X5E53 3.0

故障现象：升档打滑，汽车自动变速箱维修，严重时锁档报警;变矩器内部异响，宝马自动变速箱维修，不易行车等。

主要原因：密封老化，机械部件磨损甚至烧灼;变换器内部严重损坏。

自动变速箱：ZF 5HP24

车型：735/740E38(03前)，X5E53 4.4/4.6

故障现象：降档冲击;行进耸车;着车异响甚至挂档熄火;无倒档;起步即打滑锁档。

主要原因：阀体内部磨损;变矩器闭锁控制异响;变矩器内部严重损坏;倒档制动器或前进离合器/油泵损坏，密封老化失效。

合肥自动变速箱维修-自动变速箱维修点-安徽欣纳(推荐商家)由安徽欣纳汽车服务有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽欣纳汽车服务有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!