

# 写真机 南京众拓科技 奥威写真机

产品名称	写真机 南京众拓科技 奥威写真机
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室
联系电话	13057505566 13002545566

## 产品详情

3、写真机喷头问题。写真机喷头电压、电路、喷嘴出现问题都会造成写真机断墨。喷头电压出现问题修正

即可。如果写真机电路烧坏，及时暂作，等待技术人员维修。如果喷头堵塞，可先尝试使用写真机自带的

的喷头清洗功能或用专门的喷头清洗液清洗，清洗干净后打印喷头测试条检查喷头状态。 4、写真机室内温度过低。写真机工作环境的状态对写真机工作的影响非常大，如果是因为室内温度过低造成

写真机断墨，则需要用户在打印工作开始之前就开启空调或者电暖扇预热工作环境，温度保持在15-30即可。写

真机墨水使用时可放入60 的热水中做预热处理。

仔细观察写真机，你会发现，写真机，在喷头后面有一条透明的胶片，写真机工作时，小车会在光栅上左右走动。光栅就

是这一条透明的胶片，仔细观察上面有密集的竖线。光栅就是指有一面被挤压成圆柱形线条、一面为完整平面的

塑胶材料，且圆柱形线条间距相等，此光栅平面可作为印刷之用途，奥威写真机哪家好，使用光栅视觉软体合成图档后，使用不同输出

设备输出档案，因此光栅是写真机中的重中之重。

3、走纸系统异常

例如放纸与收纸步调不一致，奥威写真机，放纸与收纸发生倾斜或者写真机在打印图像时一端有障碍物，这些都会引起走纸起皱。另外，压纸轮力度不均、力度过大或者压纸轮出现故障，都会导致走纸起皱的情况发生。

#### 4、吸纸平台出现异常

如果吸纸平台的风扇出现故障无法吸附，那么打印介质就无法贴附在打印平台上。打印时，打印介质容易偏移，造成写真机走纸起皱。

写真机-南京众拓科技-奥威写真机由南京众拓信息科技有限公司提供。“打印设备”选择南京众拓信息科技有限公司，公司位于：南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室，多年来，众拓科技坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。众拓科技期待成为您的长期合作伙伴！