

变速箱故障维修 肥西变速箱维修 安徽欣纳|专注修理

产品名称	变速箱故障维修 肥西变速箱维修 安徽欣纳 专注修理
公司名称	安徽欣纳汽车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区樊洼路与怀宁路交口向西200米院内
联系电话	15156093669

产品详情

测量调速器油压，调速器油压应随车速的升高而增大。将不同转速下测得的调速器油压与规定值比较，肥西变速箱维修，若油压太低，说明调速器存在故障或调速器油路存在泄漏。此时应拆检自动变速器，检查调速器固定螺钉是否松动，调速器油路密封环是否损坏，阀芯是否卡滞或磨损过度。如果调速器油压正常，升档缓慢的原因可能是换档阀工作不良。应拆卸阀体检查，奥迪变速箱维修厂家，必要时更换。

自动挡变速箱打滑故障排除

故障现象：起步时踩下加速踏板，发动机转速上升很快但车速升高缓慢;上坡时无力，发动机转速上升很高。

故障原因

液压油油面太低;离合器或制动器磨损严重;油泵磨损严重，主油路漏油造成主油路油压低;单向超越离合器打滑;离合器或制动器密封圈损坏导致漏油;减振器活塞密封圈损坏导致漏油。检查液压油油面高度和油的品质;若液压油变色或有烧焦味，说明离合器或制动器的摩擦片烧坏，应拆检自动变速器。

故障检修：

离合器温度监控，可能由于内部高温造成离合器烧蚀造成，仪表报警变速箱故障需要我们及时检查或者

维修更换，长时间不处理或导致变速箱控制功能受限，油压出现偏差，自动变速箱维修厂家，换挡舒适性下降，终导致离合器烧毁..

由于变速箱个体实在太大，变速箱故障维修，需要多人配合才能抬装，过程比较简单，拆卸掉外围所有阻碍变速箱的附件即可.总成下来之后即可看到与前端离合器相连接的“兄弟”飞轮。

变速箱故障维修-肥西变速箱维修-安徽欣纳|专注修理(查看)由安徽欣纳汽车服务有限公司提供。安徽欣纳汽车服务有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽欣纳——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市蜀山区樊洼路与怀宁路交口向西200米院内，联系人：胡经理。