

佛山市一腾新材料科技有限公司 抛光蜡产品

产品名称	佛山市一腾新材料科技有限公司 抛光蜡产品
公司名称	佛山市一腾新材料科技有限公司
价格	5.00/条
规格参数	品牌:一腾新材料 型号:粗,中,细 产地:佛山市
公司地址	广东省佛山市南海区大沥大镇工业区2号
联系电话	18348325761

产品详情

抛光蜡(polishingpaste)别名[抛光膏](#)、抛光皂，[抛光砖](#)

，抛光棒。抛光蜡的重要成份：以脂肪酸与[脂肪醇](#)

天生的酯类为重要成份、来源于动动物的自然蜡如[鲸蜡](#)、[蜂蜡](#)、[羊毛蜡](#)、[巴西棕榈蜡](#)、[小烛树蜡](#)、木蜡芬芳蜡；[高岭土](#)

厂家以碳氢化合物为重要成份的矿物性的

自然蜡如液体白腊，[凡士林](#)、白腊、[微晶蜡](#)、白蜡、[褐煤蜡](#)；经[化学改性](#)

的自然蜡如各类羊毛蜡化学改性衍生物等。

抛光蜡分为：青蜡，紫蜡，蓝蜡，黑蜡，[黄蜡](#)（砂蜡）

抛光蜡的主要成分：[硬脂酸](#)、[软脂酸](#)、油酸、[松香](#)等粘剂，加上磨剂，如[长石粉](#)、[氧化铬](#)、[刚玉](#)、铁红等，根据不同基体成分和要求制成不同的细度和品种。

一般情

况下用不同的

颜色表示不同品种的抛光蜡

，避免使用时混乱。高含量的磨料可以加速整个[抛光](#)过程。这个过程是抛光蜡[抛光轮](#)表面移动而使材料变得光滑。

如何使用抛光蜡

抛光工序分为三步：粗抛、中抛和精抛，细抛。要获得佳性能必须选用有针对性的抛光蜡。

光轮的转动方向朝向你自己，并已获得足够的速度。将抛光蜡轻轻靠在轮子边缘，并确保在转动轴水平面的下方，直到表面覆盖满蜡。用一块干净的金属件轻轻靠在轮表面几秒钟，使蜡展开。反复几次，使蜡均匀覆盖在表面上。当表面完全覆盖上蜡后，就可以进行抛光工序了。必要时可再涂抛光蜡于轮上（

好擦除轮子上的蜡后再涂)。用做粗抛、中抛(切削抛)、精抛(上光)的轮子应该分开,而且务必分开,否则上光过程将被粗糙的颗粒划伤表面。

轮转向朝自己,并全速运转。用抛光蜡靠在轮边沿几秒钟,使蜡附着在轮子上(不要把蜡放在已经抛光好的物件上)。握紧工件轻靠轮面,并确保工件在轮中心轴水平面下方,否则轮子有可能将工件从手中甩出。正确的操作方法是,用工件轻轻碰一下轮面然后拿开工件。这有助于磨去表面的锐角,避免产生斑点。必要时补加蜡,但不要过量。如过量将使工件产生许多深的斑点痕迹。如果不慎用蜡过多,用铁刷子等工具擦去,必要时重涂。不

要用力将蜡压在轮表面上,要让轮[自由旋转](#)

。当工件进入精

抛(上光)工序时,不要有粗糙

颗粒残留在轮子中,否则将产生划痕。[抛光](#)完成时,用沾有[滑石粉](#)

的软布擦拭工件表面,去掉蜡质,必要时要对工件进行[脱蜡](#)处理。简单的试一下就可以掌握整个过程。