

广州一古 GE通用中央监护仪维修

产品名称	广州一古 GE通用中央监护仪维修
公司名称	广州一古医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市萝岗区科学城风信路1号锦昊智盈中心206室
联系电话	13760748227

产品详情

广州一古医疗设备维修有限公司是一家的医疗设备维修第三方服务商，创办于2011年，位于经济繁荣、交利的广东省广州市萝岗区科学城。广州一古专注监护仪维修、心电图机维修、血氧仪维修、超声诊断系统维修、动力系统维修、除颤器维修、各种医疗设备配件销售、B超探头销售/租赁、监护仪/血氧仪整机租赁、各种功能模块维修/销售/交换、心电导联线/血氧传感器/血压附件等销售。

一古医疗——中央监护仪维修

广州一古医疗设备维有限公司维修GE 监护仪、GE监护仪维修、GE监护仪配件销售、GE B20病人监护仪模块化便携式监护产品监护技术安心医疗环境模块化参数设计，配置活、参数共享性能稳定，采用、低功耗电子元器件操作便捷、节省时间，更多关注患者病情变化优异的测量技术、高的参数和算法GE Ek Pro心电及心律分析，减少临床漏报警、误报警DINAMAP无创血压测量，快速、准确GE Datex-Ohmeda经典气体测量技术，准确、可靠。广州一古医疗设备维有限公司维修GE 监护仪、GE B20监护仪维修、GE B20监护仪配件销售。中央监护仪维修

一古医疗——中央监护仪维修

广州一古维修GE监护仪：DASH1800 DASH2000 DASH3000 DASH4000 DASH5000、Soalr8000 Soalr8000i Soalr8000m、B20 B20I B30 B40 B40I B450 B650 B850、Datex-Ohmeda S5/Cardiocap5等。广州一古维修GE DASH3000心电监护仪、GE监护仪维修、GE 监护仪配件销售。广州一古医疗设备维修有限公司现货销售：GE B20监护仪维修配件：按键板、血压板、编码器、原装电池、参数模块E-PSMP-00、Masimo SET E-Masimo-00血氧模块等。中央监护仪维修

GE DASH2500监护仪主板维修、GE DASH3000监护仪主板维修、GE DASH3000监护仪维修配件现货销售

GE DASH2500心电监护仪维修

故障现象：GE DASH2500监护仪接上AC电源，DASH1800中央监护仪维修，电源指示灯亮。按下开机键，可听见开机声音，黑屏，按血压键，可听见血压打气的声音。

维修方案：更换高压板

广州一古现货供应GE DASH2500监护仪维修配件：主板、电源板、高压板、血氧板、DAS模块、编码器、按键板、电磁阀、显示屏。

一古医疗——中央监护仪维修

GE DASH3000监护仪故障维修

故障现象：GE DASH3000监护仪开机后不断重启

故障分析：一般为主板RAM中的程序丢失

解决方法：关机状态下，按住打印键开机；直到机器完全开启后再放开即可解决。若不能解决，则可能为软件问题。需要重新安装软件，如果故障依然存在，则需要更换DAS板或者主板。中央监护仪维修

一古医疗——中央监护仪维修

广州一古维修GE心电监护仪：DASH1800、DASH200、DASH2500、DASH3000、DASH4000、DASH5000、Solar8000、Solar8000i、Solar8000m、B20、B30、B20i、B40、B40i、B450、B650、B850、Datex-Ohmeda系列监护仪等。更多GE监护仪维修、GE监护仪维修配件销售等详情，欢迎直接来电咨。中央监护仪维修

一古医疗——中央监护仪维修

GE DASH2000监护仪维修

故障现象：接通电源后，启动机器，机器无法通过自检，然后自动关机。单独用电池供电启动，故障依旧。

故障分析：检测供电电路是否正常。电源电路主要是由2部分组成，GE通用中央监护仪维修，先通过一次电源板把220VAC变换成12~16VDC可控电压输出，再由主板上的电源电路变换成机器的各路工作电压。主要的工作电压有：+12V，-12V，+5V

，+3.3V。用万用表测量，可以在一次电源输出端测量到有15V，进而在主板上L7、L3、L30、L31电感处分别测量到有+12V，-12V，+5V，+3.3V电压输出，则可判断电源部分正常工作。再对主板上的复位电路和时钟电路进行检测。本机器CPUZ8MPC821的复位电路主要是由ICMAX806构成，可在其Pin7和Pin1测量到+3.3V，而本ICPin7是低电平复位，DASH2500中央监护仪维修，复位电路正常工作。时钟电路是由QU232.768KHZ晶振构成，DASH4000中央监护仪维修，用示波器测量，晶振工作正常。由主控CPUMPC821通过与程控CPU

EPF6024ABC256通讯，再对各项基本参数进行测量控制。中央监护仪维修

一古医疗——中央监护仪维修

经检测，可初步判断CPU外围电路工作正常，怀疑是CPU出现了问题。先对CPUMPC821进行重新植珠、

焊接，装机后发现故障依旧。再拆下EPF6024ABC256，发现此IC底下电路已出现严重腐蚀，有个别焊盘已脱落。则可判断机器无法进入系统是由本CPU处出现故障而导致。

故障解决

由于电路板出现严重腐蚀，甚至有焊盘脱落，已经无法修复，给机器更换主板，机器通过自检进入用户界面，各参数正常工作。中央监护仪维修

广州一古-

GE通用中央监护仪维修由广州一古医疗设备维修有限公司提供。广州一古医疗设备维修有限公司是广东广州,医疗器械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在广州一古领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创广州一古更加美好的未来。