

独立制冷机组价格 汉雪制冷 湖南制冷机组

产品名称	独立制冷机组价格 汉雪制冷 湖南制冷机组
公司名称	襄阳汉雪车辆制冷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市追日路9号
联系电话	18162800892 18162800892

产品详情

制冷系统排气温度过高

排气温度过高的原因主要有以下几种：回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂的绝热指数、制冷剂选择不当。

制冷系统加氟

- 1、氟量少或其调节压力低（或部分堵塞）时，膨胀阀的阀盖（波纹管）、甚至连进液口都会结霜；氟量过少或基本无氟时，膨胀阀的外表无反应，只能听到一点气流的丝丝声。
- 2、看结冰从哪一端开始的，是从分液头还是从压机回气管，车用制冷机组价格，如果从分液头就是缺氟，从压机就是氟多了。

首先我们来认识冷藏车。所谓冷藏车是指装有冷冻或保温设备的厢式货车，用来运输易腐和对温度有特定要求的货物。冷藏车构造简介冷藏车由汽车底盘的行走部分，湖南制冷机组，与隔热保温厢体(由聚氨酯材料，小型车用制冷机组，玻璃钢组成、彩钢板、不锈钢等)，制冷机组，车厢内温度记录仪等部件组成，对于特殊要求的车辆，如肉钩车，可加装肉钩，拦货槽，铝合金导轨，独立制冷机组价格，通风槽等选装件。

襄阳汉雪车辆制冷有限公司主要生产L-Z非独立系列冷藏车制冷机组，产品型号有L-Z7/10/16/35/50/60/70/95系列，适应于容积为3m³-60m³(0.5吨-20吨)的冷藏车保鲜、冷冻。

一、制冷系统排气温度过低

排气压力过低，虽然其现象是表现在高压端，但原因多产生于低压端。原因有：

- 1、膨胀阀孔堵塞，供液量减少甚至停止，此时吸、排气压力均降低。
- 2、膨胀阀冰堵或脏堵，以及过滤器堵塞等，必然使吸、排气压力都下降；

制冷剂充注量不足；

襄阳汉雪车辆制冷有限公司主要生产L-Z非独立系列冷藏车制冷机组，产品型号有L-Z7/10/16/35/50/60/70/95系列，适应于容积为3m³-60m³(0.5吨-20吨)的冷藏车保鲜、冷冻。

独立制冷机组价格-汉雪制冷(在线咨询)-湖南制冷机组由襄阳汉雪车辆制冷有限公司提供。襄阳汉雪车辆制冷有限公司是一家从事“冷冻机组，制冷机组，车用制冷机组，车用空调制造”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“襄阳汉雪车辆制冷，襄阳汉雪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使汉雪制冷在换热、制冷空调设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！