

苏州法恩司 行星减速机供应商 聊城行星减速机

产品名称	苏州法恩司 行星减速机供应商 聊城行星减速机
公司名称	苏州法恩司工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市苏州工业园区汀兰巷183号沙湖科技园8B307
联系电话	13812604704 13812604704

产品详情

采用新型密封材料：对于减速机静密封点泄漏可采用新型高分子修复材料粘堵。如果减速机运转中静密封点漏油，可用表面工程技术的油面紧急修补剂粘-高分子25551和90T复合修复材料来堵，从而达到消除漏油的目的。认真执行检修工艺：在减速机检修时，要认真执行工艺规程，油封不可装反，唇口不要损伤，行星减速机批发，外缘不要变形，弹簧不可脱落，结合面要清理干净，密封胶涂抹均匀，加油量不可超过油标尺刻度。擦拭：减速机静密封点通过治理，一般是可以达到不渗不漏的，但动密封点由于密封件老化、质量差、装配不当、轴表面粗糙度高等原因，使得个别动密封点仍有微小渗漏，由于工作环境差，煤尘粘到轴上，显得油乎乎一片，所以需要在设备停止运转后，擦拭轴上的油污。[4]

在电机与减速机连接前，应先将电机轴键槽与紧力螺栓垂直。为保证受力均匀，先将任意对角位置的安装螺栓旋上，行星减速机供应商，但不要旋紧，行星减速机厂家，再旋上另外两个对角位置的安装螺栓逐个旋紧四个安装螺栓。，聊城行星减速机，旋紧紧力螺栓。所有紧力螺栓均需用力矩扳手按标明的固定扭力矩数据进行固定和检查。减速机与机械设备间的正确安装类同减速机与驱动电机间的正确安装。关键是要必须保证减速机输出轴与所驱动部分轴同心度一致。

减速电机异常的运转噪声1)转动噪声。2)敲击噪声，啮合不规则。3)润滑油有杂质或油量不足时更换润滑油或加油至规定值

电动机转动时减速机输出轴不转减速机键联接损坏或者传动齿轮磨损，拆机检修更换部件。

漏油1) 调正润滑油位和油量；2)

)透气帽安装不正确。确认通气帽的位置和方向，确保透气帽在上面或者高于润滑油的位置；3)

)油封或闷盖漏油，油封闷盖老化或安装不正确时更换油封或闷盖；4)

)密封垫破损老化更换密封垫或者O形圈。

苏州法恩司(图)-行星减速机供应商-聊城行星减速机由苏州法恩司工业设备有限公司提供。苏州法恩司工业设备有限公司位于苏州市苏州工业园区汀兰巷183号沙湖科技园8B307。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前苏州法恩司在减速机、变速器中享有良好的声誉。苏州法恩司取得全网商盟认证，标志着我们

的服务和管理水平达到了一个新的高度。苏州法恩司全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。