

# (当天修好) 西门子显示屏TP1500开机无法进入系统界面修理方法

产品名称	(当天修好) 西门子显示屏TP1500开机无法进入系统界面修理方法
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:TP1500 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

(当天修好) 西门子显示屏TP1500开机无法进入系统界面修理方法

西门子触摸屏TP1500开机进不去系统维修，西门子触摸屏TP1500不能进入系统界面维修，西门子触摸屏TP1500上电无反应维修，西门子触摸屏TP1500上电烧保险维修，上电蓝屏维修，通电几分钟后屏幕变为蓝屏维修，主板故障，屏幕偏黑，通讯时有时无，触摸失灵，有时白屏，触摸面板故障，黑屏，死屏，电源故障，液晶故障，触摸面板损坏，触控正常但主板程序无反应，触摸不良，触摸失灵；操作灵敏度不够，上电无任何显示，PWR灯不亮但其他一切正常，双串口无法通讯，主板松动

0922故障代码表示的变频器没有负载。当变频器输出电流小于负载消失的电流门限值，默认为电机额定电流的3%时，出现A0922报警，该报警提示变频器当前输出电流太小。

导致西门子变频器此种故障报警的常见情况如下：

情况是输出电流小于电机额定电流的3%，可能存在以下原因：

- 1) 变频器没有带电机运行，输出电流为0；
- 2) 变频器的功率比电机功率大的多，并且没有进行快速调试，P2179等于默认电机参数的3%；
- 3) 大功率变频器给启动信号后没有给速度信号，变频器只输出励磁电流；

第二种情况是其内部的电流检测回路故障，或变频器没有输出电压。

针对此种情况的常见处理办法：1) 检查变频器与电机之间的连接电缆是否断开，接触器是否吸合；2) 如果在进行变频器空载测试，忽略该故障即可；3) 变频器运行时用万用表测量变频器是否有输出电压（

用万用表测量变频器输出电压测量值并不准确，但可以判断是否有输出电压)；4)也可通过将P2179设置为0屏蔽该报警。