

# 安徽欣纳|维修价格低 宝马自动变速箱维修厂家

产品名称	安徽欣纳 维修价格低 宝马自动变速箱维修厂家
公司名称	安徽欣纳汽车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区樊洼路与怀宁路交口向西200米院内
联系电话	15156093669

## 产品详情

故障解析：此车进场时车主描述车辆静止小油门起步时1升2有明显颤抖，大油门一切正常，行驶起来也无任何异常，技术人员通过路试发现和车主描述故障基本符合，设备仪器检测变速箱内报故障码.意思是离合器温度过高或超出极限；将变速箱分解检查发现双离合有明显烧损。对于此次造成离合器烧损的原因有以下几点1.此款变速箱为湿式双离合7档变速箱，只有两组离合器，一组负责奇数档工作，一组负责偶数档工作，两组离合器频繁工作，致使达到使用寿命节点；2.两组离合器的主要散热靠散热器回油油路完成，宝马自动变速箱维修厂家，有时也可能因散热器堵塞致使散热系统变差造成离合器温度过高烧损，大众自动变速箱维修厂家，3.车辆经常粗暴驾驶使换挡扭力和摩擦力过大.这也是成为离合器烧损的主要原因。

若自动变速器只在操纵手柄位于D位时的2挡有打滑，而在操纵手柄位于S位或2位时的2挡不打滑，则为2挡单向超越离合器打滑。若不论操纵手柄位于D位或S位或2位时，自动变速箱维修中心，2挡都有打滑现象，则为2挡制动器打滑。

若自动变速器只在3挡有打滑现象，则为倒挡及高挡离合器打滑。

若自动变速器只在超1速挡时有打滑现象，则为超1速制动器打滑。

若自动变速器在倒挡和高挡时都有打滑现象，则为倒挡及高挡离合器打滑。

若自动变速器在倒挡和1挡时都有打滑现象，则为低挡及倒挡制动器打滑。

## 自动挡变速箱无超1速档故障维修

### (1)故障现象

汽车行驶中，不能从3档升入超1速档;车速已达到超1速档工作范围，长丰自动变速箱维修，采用松加速踏板几秒钟再踩下加速踏板的方法，自动变速器也不能升入超1速档。

### (2)故障原因

超1速档开关故障;超1速电磁阀故障;超1速制动器打滑;超1速行星排上的直接离合器或直接单向超越离合器故障;档位开关故障;液压油温度传感器故障;节气门位置传感器故障;3—4换档阀卡滞。

### (3)排除方法

对电控系统自动变速器应进行故障诊断，检查有无故障码输出。

安徽欣纳|维修价格低-宝马自动变速箱维修厂家由安徽欣纳汽车服务有限公司提供。安徽欣纳汽车服务有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！