

西门子直流调速器报故障F60067快速维修解决问题

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 西门子直流调速器报故障F60067快速维修解决问题 |
| 公司名称 | 佛山市捷德宝科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺 |
| 联系电话 | 13726603456 13726603456 |

产品详情

西门子直流调速器报故障F60067快速维修解决问题

西门子6RA80直流调速器F60067故障维修

西门子6RA80直流调速装置修复检测点

F07500 驱动：未定义功率单元数据组 PDSF07501 驱动：未定义电机数据组 MDSF07502 驱动：未定义编码器数据组 EDSF07509 驱动：缺少组件分配F07510 驱动：驱动数据组中有相同的编码器F07511 驱动：编码器多次使用

F07512 驱动：无法设定编码器数据组转换参数F07515 驱动：功率单元和电机连接错误F07516 驱动：重新调试数据组F07517 驱动：编码器数据组转换参数设置错误F07518 驱动：电机数据组转换参数设置错误F07551 驱动编码器：没有换向角信息F07552 (A) 驱动编码器：不支持编码器配置F07553 (A) 驱动编码器：不支持编码器模块配置

F07555 (A) 驱动编码器：位置跟踪配置F07556 测量变速箱：位置跟踪超出大实际值F07560 驱动编码器：线数不是二的幂次方F07561 驱动编码器：多圈线数不是二的幂次方F07562 (A) 驱动编码器：增量编码器无法进行位置跟踪F07563 (A) 驱动编码器：XIST1_ERW 配置错误N07570 (F) 正在进行编码器识别的数据接收F07575 驱动：电机编码器未就绪