

# 西门子6RA80调速器过温故障维修 | 西门子直流调速器F60067报警代码修理站

产品名称	西门子6RA80调速器过温故障维修   西门子直流调速器F60067报警代码修理站
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

## 产品详情

西门子6RA80调速器过温故障维修

西门子6RA70调速器过热故障维修

西门子直流调速器F60067报警代码修理站

30022 功率单元：U<sub>ce</sub> 监控F30025 功率单元：芯片过热F30027 功率单元：直流母线预充电时间监控

F30035 功率单元：进风过热F30037 功率单元：整流器过热F30040 功率单元：24/48 V 欠电压F30043 功率单元：24/48 V 过压F30045 功率单元：电源欠电压F30050 功率单元：24V 电源过电压F30051 功率单元：识别到电机抱闸短路F30052 EEPROM 数据错误F30053 FPGA 数据错误F30070 功率单元不支持所要求的周期

F30071 功率单元没有接收到新的实际值F30072 不可再向功率单元传送设定值F30074 (A) 控制单元和功率模块之间的通讯出现故障F30080 功率单元：电流提升过快F30081 功率单元：开关操作过于频繁F30105 功率单元：实际值采集出错N30800 (F) 功率单元：综合信息F30801 功率单元 DRIVE-CLiQ：致命符号故障