

# 西门子直流调速装置报F60104电源异常故障维修

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 西门子直流调速装置报F60104电源异常故障维修 |
| 公司名称 | 佛山市捷德宝科技有限公司             |
| 价格   | .00/个                    |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺   |
| 联系电话 | 13726603456 13726603456  |

## 产品详情

西门子直流调速装置报F60104电源异常故障维修

西门子6RA70直流调速器电源异常故障维修

西门子6RA80直流调速器电源异常故障维修

F34875 VSM DRIVE-CLiQ (CU) : 电源电压故障F34885 VSM DRIVE-CLiQ(CU) : 循环数据传送故障F34886 VSM DRIVE-CLiQ (CU) : 在发送 DRIVE-CLiQ 数据时出错F34887 VSM DRIVE-CLiQ(CU) : 组件故障F34895 VSM DRIVE-CLiQ(CU) : 交互式循环数据传送故障F34896 VSM DRIVE-CLiQ(CU) : 组件特性不一致F35207 (N, A) TM : 超出通道 0 温度故障 / 报警阈值F35208 (N, A) TM : 超出通道 1 温度故障 / 报警阈值F35209 (N, A) TM : 超出通道 2 温度故障 / 报警阈值

F35210 (N, A) TM : 超出通道 3 温度故障 / 报警阈值F35220 (N, A) TM : 达到信号输出的极限频率F35221 (N, A) TM : “ 设定 - 实际 ” 差值超出公差F35230 TM : 硬件故障F35233 DRIVE-CLiQ 部件不支持功能F35400 (N, A) TM : 超出通道 4 温度故障 / 报警阈值F35401 (N, A) TM : 超出通道 5 温度故障 / 报警阈值F35402 (N, A) TM : 超出通道 6 温度故障 / 报警阈值F35403 (N, A) TM : 超出通道 7 温度故障 / 报警阈值

F35404 (N, A) TM : 超出通道 8 温度故障 / 报警阈值F35405 (N, A) TM : 超出通道 9 温度故障 / 报警阈值F35406 (N, A) TM : 超出通道 10 温度故障 / 报警阈值F35407 (N, A) TM : 超出通道 11 温度故障 / 报警阈值N35800 (F) TM : 综合信息F35804 (N, A) TM: CRCF35820 TM DRIVE-CLiQ : 报文故障F35835 TM DRIVE-CLiQ : 循环数据传送故障F35836 TM DRIVE-CLiQ : DRIVE-CLiQ 数据发送错误F35837 TM DRIVE-CLiQ : 组件故障F35845 TM DRIVE-CLiQ : 循环数据传送故障

