

喷头清洗 星光1024喷头清洗贴膜 立业机电

产品名称	喷头清洗 星光1024喷头清洗贴膜 立业机电
公司名称	晋江立业机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋江市磁灶镇海西建材城C7栋103
联系电话	13859444595 13859444595

产品详情

陶瓷喷墨机喷头为什么会堵塞？

- 1、压电晶体损坏：肯定喷头喷不出墨水，一般的压电喷头能用一年左右，星光1024喷头清洗贴膜，在喷墨工作量很多的工厂可能还用不到一年也是正常。
- 2、压电晶体疲劳损坏：现象是喷头有时喷墨，有时喷不出墨水，星光1024喷头清洗公司，尤其在喷墨量大时（即喷深色版面时）“堵塞”现象明显，星光1024喷头清洗多少钱，此时较好的方法是更换一个新喷头。
- 3、喷头内滤网堵塞造成喷头不出墨水：使用较长时间的喷头，喷头清洗，特别是在喷墨任务不饱满经常停机的工厂，墨水在喷头中不流动的时间较长，容易吸附在内部的滤网或墨道的壁上，使墨水流动的截面积变小也会造成喷头的不出墨水现象，现在固用的设备可以帮助解决喷头的这种问题。

喷墨印花机喷头常见问题及解决方法——生产过程中有白线产生

可能产生的原因：喷头堵塞；

分析：可能是颗粒，也可能是墨滴。

解决方法：

(1) 真空度过高，降低真空度；

分析：真空度过高会抑止墨水的正常喷射；

(2) 滴墨，用自动清洗系统清洗喷头；

分析：生产当中应急的处理方式之一；

(3) 用清洗布擦拭喷头，注意喷头不能来回擦拭，只能沿着一个方向擦拭否则会损害喷头；

分析：一般在自动清洗喷头无果后使用；

(4) 提高电压并用灰度图片连续打印；

分析：效果并不是很好，但有可能把墨路冲开，使得打印正常；

(5) 把喷头上的进出管道进行调换使墨水反向流动；

分析：在自动清洗喷头及人工擦拭喷头无果后方才使用。

陶瓷喷墨机喷头为什么会堵塞？——墨水积累导致堵塞

喷墨时机器的喷头不出墨，造成打印花纹内容缺色，通常都称之为“喷头堵塞”，是影响喷墨质量和成品率的主要因素。当然“堵塞”的原因也是各种各样，

墨水在喷头积累到一定程度后在外面将喷孔堵塞：这是比较常见的堵塞方式。喷孔在向陶瓷胚体喷墨时，总会在周围残留一部分墨水，这部分墨水在空气中干燥后慢慢会使喷孔变小甚至堵塞住喷孔，但由于是在喷孔的外部，很容易清理干净，这就是我们为什么经常清洗喷头的原因。

喷头清洗-星光1024喷头清洗贴膜-立业机电(诚信商家)由晋江立业机电科技有限公司提供。喷头清洗-星光1024喷头清洗贴膜-立业机电(诚信商家)是晋江立业机电科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。