

潮州喷头清洗 立业机电 星光1024喷头清洗

产品名称	潮州喷头清洗 立业机电 星光1024喷头清洗
公司名称	晋江立业机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋江市磁灶镇海西建材城C7栋103
联系电话	13859444595 13859444595

产品详情

陶瓷印花机喷头堵塞情况分类

通常情况下，星光1024喷头清洗，喷头堵塞主要分为喷头内堵和外堵。喷头内堵一般情况下是由于墨路污染、墨水沉淀两个原因引起。新装零件清洗不完全，容易引起墨路污染。凡更换零部件时要严格清洗再上机。同时，应该为机器选择合适的过滤器，潮州喷头清洗，否则，太粗会比较容易引起喷头堵塞，太细则会引起过滤器本身堵塞。而至于墨水沉淀方面的因素，跟墨水的悬浮性和机器本身墨水供给系统关系密切。

星光1024喷头结构，大幅度降低客户使用成本

喷头是喷墨打印机的重要部件，是传统意义上的易耗品，但是由于化学侵蚀、供墨系统污染、电子和物理性损害造成的喷头堵孔、墨水系统阻塞、或者喷嘴面板刮擦不可避免。一般遇到这些情况，使用者不得不更换整个喷头。星光1024的可修复性能，挥别了“堵一个喷孔，换整片喷头”的历史。

星光1024的每个部分(喷嘴面板以及各片喷嘴片等)都可以拆卸、清洗、修复、更换和重新精密定位安装，这大大降低了用户的整机成本和长期使用成本。同时星光1024喷头内外部具有多个精密校准定位点，星光1024喷头清洗电话，拆卸安装易操作，减少了喷头修复时的设置和校准成本。

喷头的点火频率和生产力的关系如何?

喷头的点火频率即是每秒喷出墨点的次数。点火频率越高，喷出墨滴的间距越短。但因各种喷头的墨滴形成原理不同，精工RC1536喷头清洗，而可提供的灰阶亦各有差异，所以不能直接比较。喷墨机的用户应该问，在特定的X方向和Y方向的打印精度及特定的灰阶数下，较大的打印速度是多少，得出来的结论才有意义。另外，即使提升了喷墨机的处理速度，陶瓷厂商仍要在线生产的其它机器配合，才能达到提高生产力的效果。

潮州喷头清洗-立业机电-星光1024喷头清洗由晋江立业机电科技有限公司提供。晋江立业机电科技有限公司位于晋江市磁灶镇海西建材城C7栋103。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前立业机电在清洗中享有良好的声誉。立业机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。立业机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。