

星光1024喷头清洗价格 立业机电 喷头清洗

产品名称	星光1024喷头清洗价格 立业机电 喷头清洗
公司名称	晋江立业机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋江市磁灶镇海西建材城C7栋103
联系电话	13859444595 13859444595

产品详情

喷墨房产生灰尘的几个原因及解决方法

砖坯与挡板之间的摩擦；

解决办法：挡板放置在喷墨房外，之后用风机吹掉灰尘。

砖坯撞到喷墨机挡板产生的砖屑；

解决办法：调整喷墨机前的挡板让砖坯平行进喷墨机。

喷墨机皮带与砖坯的摩擦；

解决方法：调整轴线皮带速度，星光1024喷头清洗价格，使其与喷墨机皮带速度同步。

福建省晋江立业机电科技有限公司立足于工业数码打印行业，是一家专注从事工业数码喷墨技术服务公司。

业务范围： 销售原装工业喷头，墨泵，电路板，易损件耗材及喷墨机相关配件。

收购及销售二手喷墨机、喷头、板卡及相关配件。

销售自主研发喷头测试机及喷头清洗设备。

销售自主研发供墨系统、打印系统及视觉扫描。

销售喷墨机专属UPS不间断电源。

非标自动化设备定制。

不同喷头的参数对比为何与打印输出对比时的结果有落差?

任何比较都要在一个相同的平台上进行才有意义。对比喷头时，要在其它环境条件不变的情况下作比较。

以相同的墨水颜色组合来打印是基本的。假设喷墨机A缺乏黑色而喷墨机B装有黑色打印杆，那么在深色的部分，喷墨机B肯定较优胜;如果喷墨机B用了下陷墨水，在图案边缘的地方会有白边，深浅色的对比则会更明显，喷头清洗，但却不适合与喷墨机A作比较。

另外，如果纯粹要比较喷头的输出，我们亦要考虑喷墨机内锐普(RIP)软件及色彩管理软件(CMS)的因素。锐普软件和色彩管理软件会把要打印的图像进行前处理，星光1024喷头清洗贴膜，不同的锐普软件会把不同的终图像输送到喷头里，造成了不公平的比较。当然喷头是否在适当的工作条件下运作亦直接影响打印效果，工作条件包括正确波形文件、正确电压、正确墨水压力。

星光1024喷头结构，大幅度降低客户使用成本

喷头是喷墨打印机的重要部件，是传统意义上的易耗品，但是由于化学侵蚀、供墨系统污染、电子和物理性损害造成的喷头堵孔、墨水系统阻塞、或者喷嘴面板刮擦不可避免。一般遇到这些情况，英国XAA R塞尔喷头清洗，使用者不得不更换整个喷头。星光1024的可修复性能，挥别了“堵一个喷孔，换整片喷头”的历史。

星光1024的每个部分(喷嘴面板以及各片喷嘴片等)都可以拆卸、清洗、修复、更换和重新精密定位安装，这大大降低了用户的整机成本和长期使用成本。同时星光1024喷头内外部具有多个精密校准定位点，拆卸安装易操作，减少了喷头修复时的设置和校准成本。

星光1024喷头清洗价格-立业机电(在线咨询)-喷头清洗由晋江立业机电科技有限公司提供。星光1024喷头清洗价格-立业机电(在线咨询)-喷头清洗是晋江立业机电科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。

