

星光1024喷头清洗电话 星光1024喷头清洗 立业机电

产品名称	星光1024喷头清洗电话 星光1024喷头清洗 立业机电
公司名称	晋江立业机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋江市磁灶镇海西建材城C7栋103
联系电话	13859444595 13859444595

产品详情

陶瓷喷墨机喷头为什么会堵塞？——墨水积累导致堵塞

喷墨时机器的喷头不出墨，造成打印花纹内容缺色，通常都称之为“喷头堵塞”，是影响喷墨质量和成品率的主要因素。当然“堵塞”的原因也是各种各样，

墨水在喷头积累到一定程度后在外面将喷孔堵塞：这是比较常见的堵塞方式。喷孔在向陶瓷胚体喷墨时，总会在周围残留一部分墨水，这部分墨水在空气中干燥后慢慢会使喷孔变小甚至堵塞住喷孔，但由于是在喷孔的外部，星光1024喷头清洗维修，很容易清理干净，这就是我们为什么经常清洗喷头的原因。

陶瓷喷墨机喷头堵塞的原因

喷墨时机器的喷头不出墨，造成打印花纹内容缺色，通常都称之为“喷头堵塞”，是影响喷墨质量和成品率的主要因素。当然“堵塞”的原因也是各种各样。

压电晶体损坏：肯定喷头喷不出墨水，一般的压电喷头能用一年左右，在喷墨工作量很多的工厂可能还用不到一年也是正常。

压电晶体疲劳损坏：现象是喷头有时喷墨，星光1024喷头清洗电话，有时喷不出墨水，尤其在喷墨量大时（即喷深色版面时）“堵塞”现象明显，此时好的方法是更换一个新喷头。

陶瓷喷墨机喷头堵塞是因为什么？——有可能是墨水问题

墨水的粘度太高或太低：墨水的粘度太高使墨水的流动性差，星光1024喷头清洗，单位时间内喷头喷出的墨水量不够；墨水的粘度太低，也就是太稀，容易在喷孔中压电晶体回抽时吸入空气，吸不了墨水，从而喷出来的是空气；两者都会造成喷头不出墨水的现象。对此常常要求客户的是存放墨水的环境很重要，使用前应将墨水置于使用墨水的环境下24小时以上为好，星光1024喷头清洗维修贴膜，因为墨水在低温下放置粘度就会很高，而高温下粘度就会变得很低，这种粘度差别很大，一旦粘度差别较大的墨水混在一起使用时，就会造成喷不出墨水的现象。

星光1024喷头清洗电话-星光1024喷头清洗-立业机电由晋江立业机电科技有限公司提供。晋江立业机电科技有限公司在清洗这一领域倾注了诸多的热忱和热情，立业机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。