

# 精工RC1536喷头清洗贴膜 立业机电

产品名称	精工RC1536喷头清洗贴膜 立业机电
公司名称	晋江立业机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋江市磁灶镇海西建材城C7栋103
联系电话	13859444595 13859444595

## 产品详情

陶瓷喷墨机生产过程中有白线产生是因为什么？

可能的原因：

喷头堵塞。

解决方法：

真空度过高降低真空度；

滴墨用自动清洗机清洗喷头；

用清洗布擦拭喷头注意喷头不能来回擦拭，只能沿着一个方向擦拭，否则会损害喷头；

提高电压并用灰度图片连接打印；

把喷头上的进出管道进行调换使墨水反向流动。

立业机电业务范围： 销售原装工业喷头，墨泵，电路板，精工RC1536喷头清洗维修，易损件耗材及喷墨机相关配件。

收购及销售二手喷墨机、喷头、板卡及相关配件。

销售自主研发喷头测试机及喷头清洗设备。

## 喷墨印花机喷头常见问题及解决方法——生产时有滴墨现象

可能产生的原因：喷头滴墨或吸风管抽力不够。

解决方法：

(1) 增大真空度；

分析：增大喷头对墨滴的抽力，一般用于压力不能达到装机要求的时候，不能盲目增大真空度。

(2) 降低砖坯温度；

分析：坯温过高会产生一些水蒸气，水滴会与墨水结合形成沉淀并渐渐形成墨滴。

(3) 用自动清洗方式清洗喷头；

分析：手动物理清理方式，是简易常用的应急处理方式。

(4) 加大吸风管的频率；

分析：在压强足够大的基础上才能适用。

## 陶瓷喷墨印花机

自陶瓷喷墨印花机引入中国并广泛应用于陶瓷企业的产品研发生产当中，陶瓷产品的图案、花色和纹理进一步丰富。截至目前，陶瓷喷墨印花机已经涉及了外墙砖、内墙砖、耐磨砖、仿古砖、小地砖，以及全抛釉等多种产品。

伴随着国内陶瓷喷墨印花机企业的发展，目前已有美嘉、希望、泰威、精陶、彩神，以及东海等陶瓷喷墨印花机研发生产企业。陶瓷喷墨印花机在陶企生产中的广泛应用，避免不了操作不当，或者常见的喷头堵塞故障。

精工RC1536喷头清洗贴膜-立业机电(图)由晋江立业机电科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。晋江立业机电科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为清洗具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!