

# 精工RC1536喷头清洗维修 立业机电

产品名称	精工RC1536喷头清洗维修 立业机电
公司名称	晋江立业机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋江市磁灶镇海西建材城C7栋103
联系电话	13859444595 13859444595

## 产品详情

喷墨印花机喷头常见问题及解决方法——生产时有滴墨现象

可能产生的原因：喷头滴墨或吸风管抽力不够。

解决方法：

(1) 增大真空度；

分析：增大喷头对墨滴的抽力，一般用于压力不能达到装机要求的时候，不能盲目增大真空度。

(2) 降低砖坯温度；

分析：坯温过高会产生一些水蒸气，水滴会与墨水结合形成沉淀并渐渐形成墨滴。

(3) 用自动清洗方式清洗喷头；

分析：手动物理清理方式，是简易常用的应急处理方式。

(4) 加大吸风管的频率；

分析：在压强足够大的基础上才能适用。

## 陶瓷喷墨印花机喷头外堵的原因是什么？

一般是机器本身或外部污染造成的。外部污染源有如来自车间的灰尘，砖坯带入的泥尘、水汽。机器本身引起的污染使喷头喷出来的墨点不能黏附在砖面上，飘起来，而后落在喷头上，日积月累，便会越积越多。针对如何减缓喷头外堵的现象，砖坯进入喷墨机房前，可对砖坯进行“净身”处理，减少砖坯带入的泥尘污染。“通常做法是将温度降至40℃以下，基本没有水汽冒出来，安装多台吹风机，吹干净坯体的飞边、釉粉、灰尘等，从而要减少车间带入喷墨房内的污染。

福建省晋江立业机电科技有限公司立足于工业数码打印行业，是一家专注从事工业数码喷墨技术服务公司。

业务范围： 销售原装工业喷头，墨泵，电路板，易损件耗材及喷墨机相关配件。

收购及销售二手喷墨机、喷头、板卡及相关配件。

销售自主研发喷头测试机及喷头清洗设备。

销售自主研发供墨系统、打印系统及视觉扫描。

销售喷墨机专属UPS不间断电源。

非标自动化设备定制。

## 陶瓷喷墨机喷头堵塞的原因

机器使用环境温度和湿度：一般建议温度为22~25度，湿度30~50%，偏高和偏低的温度影响墨水的粘度，会产生喷头缺墨现象或糊头现象，常被误认为“喷头堵塞”。

使用质量不过关的墨水和清洗液：质量不过关的墨水会影响喷墨效果和堵塞喷头，质量不过关的清洗液也可能会腐蚀喷头，千万不能因小失大选择低廉、质量不过关的墨水和清洗液。

不经过清洗就随意换墨水。即使是同一种墨水，不同厂家生产的墨水所含的成分也不同，如果不经过清洗直接换墨水有可能会产生更多的颗粒而堵塞喷头，所以换墨水前一定要清洗喷头。

福建省晋江立业机电科技有限公司立足于工业数码打印行业，是一家专注从事工业数码喷墨技术服务公

司。

业务范围： 销售原装工业喷头，精工RC1536喷头清洗价格，墨泵，电路板，易损件耗材及喷墨机相关配件。

收购及销售二手喷墨机、喷头、板卡及相关配件。

销售自主研发喷头测试机及喷头清洗设备。

销售自主研发供墨系统、打印系统及视觉扫描。

销售喷墨机专属UPS不间断电源。

非标自动化设备定制。

精工RC1536喷头清洗维修-立业机电(图)由晋江立业机电科技有限公司提供。晋江立业机电科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。立业机电——您可信赖的朋友，公司地址：晋江市磁灶镇海西建材城C7栋103，联系人：张经理。