

西门子S120双轴9A伺服器维修 | 西门子6SL单轴9A驱动器修理

产品名称	西门子S120双轴9A伺服器维修 西门子6SL单轴9A驱动器修理
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

西门子S120双轴9A伺服器维修

西门子6SL单轴9A驱动器修理

A01330 拓扑结构：无法快速调试

A01331 拓扑结构：至少一个组件没有分配给驱动对象

F01340 拓扑结构：一个支路上的组件过多

F01341 拓扑结构：超出了 DRIVE-CLiQ 组件的大数量

F01354 拓扑结构：实际拓扑结构存在错误的组件

F01355 拓扑结构：实际拓扑结构已更改

F01356 拓扑结构：存在损坏的 DRIVE-CLiQ 组件

F01357 拓扑结构：在 DRIVE-CLiQ 支路上发现了两个控制单元

A01358 拓扑结构：没有支路终端

F01359 拓扑结构：DRIVE-CLiQ 性能不足

F01360 拓扑结构：实际拓扑结构非法

A01361 拓扑结构：实际拓扑结构包括 SINUMERIK 和 SIMOTION 组件

A01362 拓扑结构：违反拓扑结构规定