

高级灰厂房翻新漆

产品名称	高级灰厂房翻新漆
公司名称	廊坊烁栩防腐工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:烁栩 产地:河北 包装:桶装
公司地址	大城县权村镇蓼门村
联系电话	15613654680

产品详情

一、彩钢瓦翻新的工艺流程。1、除锈 彩钢瓦表面的铁锈与基板并不是紧密贴合的，所以在翻新之前，第一步就是要除锈，清理彩钢瓦表面的铁锈，使基板完全暴露出来。除锈有多种方式，常用的一种就是使用手推式打磨机进行全面、整体打磨，包括瓦楞、瓦槽、天沟、屋脊等地方，都需要打磨到位，否则会影响下一步漆膜和基板的附着力，从而影响翻新效果。2、除尘 打磨后的灰尘（主要是铁锈粉末）会飘落在彩钢瓦表面，此时如果不进行除尘处理，同样会影响喷涂的效果，所以在打磨后，我们还需要进行除尘工作，可以选用吸尘设备或是高压水枪。3、防水、补漏 如果锈蚀严重的彩钢瓦会出现局部漏水的情况，此时我们需要先进行防水、补漏的施工，防水补漏有多种方式，比如采用专用的防水涂料，配合增强型聚酯布进行防水施工。4、涂装 除锈、除尘、防水等流程全部做好后，即可进行水漆的涂装，一般情况下是一遍底漆、一遍面漆。当然，具体的遍数还是要根据实际情况来定。涂装需要注意的是喷涂均匀，不能出现流挂的现象，并且要保证喷涂到位，涂装是彩钢瓦翻新的重要一步，只有喷涂到位，才能够隔绝基板与空气的直接接触，才能起到防腐、防锈的目的。二、注意事项 1. 彩钢瓦的表面处理：必须电动打磨干净、无灰尘、无油腻、无污染、无锈蚀；喷漆之前必须把上面灰尘清理干净。 2. 涂装分为底漆涂装和面漆涂装，即防腐底漆和表层面漆； 3. 喷漆过程中避免阴雨和大风天气，夏天应该避暑涂装。喷漆温度宜高于5℃，且不宜超过35℃、湿度不大于80%；喷漆应连续，避免出现露底现象。 4. 施工时必须佩戴口罩、手套、护目镜等防护用品；避免吸入灰尘、漆雾等有害物质；避免皮肤、眼睛接触涂料产品。 5. 涂料应存放于低温干燥的地方，通风状态良好，远离火（热）源。应遵守有关国家或地方政府规定的安全法规。 6. 用户对本说明书中数据和技术资料认为不够详细时，请来函索取更详细的技术参数及施工方案、防腐设计等。三、疑问解答：1. 新彩钢瓦换颜色怎么处理？由于新彩钢瓦一般都是油性漆，水性漆在未经过处理的油性漆表面难于附着，会导致后期漆膜剥落，所以必须进行打磨处理，方可涂装。