

# XAAR塞尔喷头清洗维修 立业机电 XAAR塞尔喷头清洗

产品名称	XAAR塞尔喷头清洗维修 立业机电 XAAR塞尔喷头清洗
公司名称	晋江立业机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋江市磁灶镇海西建材城C7栋103
联系电话	13859444595 13859444595

## 产品详情

陶瓷喷墨机喷头堵塞的原因——墨水的粘度太高或太低

墨水的粘度太高或太低：墨水的粘度太高使墨水的流动性差，单位时间内喷头喷出的墨水量不够；墨水的粘度太低，也就是太稀，容易在喷孔中压电晶体回抽时吸入空气，XAAR塞尔喷头清洗价格，吸不了墨水，从而喷出来的是空气；两者都会造成喷头不出墨水的现象。对此常常要求客户的是存放墨水的环境很重要，使用前应将墨水置于使用墨水的环境下24小时以上为好，因为墨水在低温下放置粘度就会很高，而高温下粘度就会变得很低，这种粘度差别很大，一旦粘度差别较大的墨水混在一起使用时，就会造成喷不出墨水的现象。

福建省晋江立业机电科技有限公司立足于工业数码打印行业，是一家专注从事工业数码喷墨技术服务公司。

业务范围： 销售原装工业喷头，墨泵，电路板，易损件耗材及喷墨机相关配件。

收购及销售二手喷墨机、喷头、板卡及相关配件。

销售自主研发喷头测试机及喷头清洗设备。

销售自主研发供墨系统、打印系统及视觉扫描。

销售喷墨机专属UPS不间断电源。

非标自动化设备定制。

不同喷头的参数对比为何与打印输出对比时的结果有落差?

任何比较都要在一个相同的平台上进行才有意义。对比喷头时，要在其它环境条件不变的情况下作比较。

以相同的墨水颜色组合来打印是基本的。假设喷墨机A缺乏黑色而喷墨机B装有黑色打印杆，那么在深色的部分，喷墨机B肯定较优胜;如果喷墨机B用了下陷墨水，在图案边缘的地方会有白边，深浅色的对比则会更明显，但却不适合与喷墨机A作比较。

另外，XAAR塞尔喷头清洗维修，如果纯粹要比较喷头的输出，我们亦要考虑喷墨机内锐普(RIP)软件及色彩管理软件(CMS)的因素。锐普软件和色彩管理软件会把要打印的图像进行前处理，XAAR塞尔喷头清洗，不同的锐普软件会把不同的终图像输送到喷头里，造成了不公平的比较。当然喷头是否在适当的工作条件下运作亦直接影响打印效果，工作条件包括正确波形文件、正确电压、正确墨水压力。

喷墨机房为什么装了足够大的风机，但正压效果还是不理想？

一是风机的选型不合适、过滤材料配置不合理；

二是房间的密封性不够好，XAAR塞尔喷头清洗公司，导致正压效果不理想，从而引起房间内粉尘含量超高。

喷墨机房的优异正压量可以用一个基本公式表示：喷墨房内所需优异正压送风量=墨水负压风机风量+1000m<sup>3</sup>/h（固定正压量）。房间面积越大，正压所需风量的固定值则相应增大。

在实际应用中，影响正压的因素除了上述所说的房间面积、喷墨机负压风机风量外，房间的密封性也是一个重要的影响因素：密封越好，风量损耗越小。同时，喷墨房内部的气流气压也同样能够影响正压，必须让气管朝向垂直于轴线方向。

要保持喷墨机正常的工作状态及良好的现场工作环境，管理上也需要进行跟进。投入设备，需根据设备的使用说明进行维护保养（特别是正压及净化设备），才能长期达到理想的工作状态。

根据生产产品的工艺变化，做好砖坯温度记录及房间温湿度记录，做好日常清洁及设备保养，建立一套

可行的适合各自陶企生产线的喷墨房管理制度，让喷墨印花机展现更为优异的一面。

XAAR塞尔喷头清洗维修-立业机电-XAAR塞尔喷头清洗由晋江立业机电科技有限公司提供。“喷头清洗维修,喷墨机配件销售,二手喷墨机销售”选择晋江立业机电科技有限公司，公司位于：晋江市磁灶镇海西建材城C7栋103，多年来，立业机电坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。立业机电期待成为您的长期合作伙伴！