

# 西门子s120驱动器报警代码F30005检测修复站点 | 精修西门子伺服电机各种故障

产品名称	西门子s120驱动器报警代码F30005检测修复站点   精修西门子伺服电机各种故障
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

## 产品详情

西门子s120驱动器报警代码F30005检测修复站点

西门子611伺服驱动器维修各种疑难杂症

精修西门子伺服电机各种故障

F32805 (N, A) 编码器 2 : EEPROM 校验和不正确F32806 (N, A) 编码器 2: 初始化失败F32812 (N, A) 编码器 2 : 不支持要求的周期或者 RX/TX 计时F32813 编码器 2 : 硬件逻辑单位故障

F32820 (N, A) 编码器 2 DRIVE-CLiQ : 报文故障F32835 (N, A) 编码器 2 DRIVE-CLiQ : 循环数据传送故障F32836 (N, A) 编码器 2 DRIVE-CLiQ : DRIVE-CLiQ 数据发送错误F32837 (N, A) 编码器 2 DRIVE-CLiQ : 组件故障F32845 (N, A) 编码器 2 DRIVE-CLiQ : 循环数据传送故障F32850 (N, A) 编码器 2 : 编码器求值内部软件错误F32851 (N, A) 编码器 2 DRIVE-CLiQ(CU) : 缺少生命符号F32860 (N, A) 编码器 2 DRIVE-CLiQ(CU) : 报文故障

F32875 (N, A) 编码器 2 DRIVE-CLiQ (CU) : 电源电压故障F32885 (N, A) 编码器 2 DRIVE-CLiQ(CU) : 循环数据传送故障F32886 (N, A) 编码器 2 DRIVE-CLiQ (CU) : 在发送 DRIVE-CLiQ 数据时出错F32887 (N, A) 编码器 2 DRIVE-CLiQ(CU) : 组件故障F32895 (N, A) 编码器 2 DRIVE-CLiQ(CU) : 交互循环数据传送故障F32896 (N, A) 编码器 2 DRIVE-CLiQ(CU) : 组件特性不一致